

23. 第二日野万地区センター


日野第一中学校地区




高圧線の鉄塔が目印。斜め向かいには公園があります。

住宅街の中にあり、高圧線の鉄塔の隣にある地区センター。周辺は住宅地で、斜め向かいには小さな公園がある。多摩川の土手のすぐ横で、おそらく多摩川に一番近い地区センター。朝ジョギングがてらに地区センターで休憩もできると良さそう。

2階建ての住宅のような建物で、1階が洋室の集会室、2階が続き間の和室になっている。各階に給湯室がついているのが特徴。階段がやや急で、2階の天井が少々低かったように感じた。2階の多摩川が見える側に窓がなかったのが残念。




1階



2階

- | | |
|--------|-----|
| 新しさ | ☆ |
| ひろさ | ☆☆☆ |
| 使われ度 | ☆ |
| わかりやすさ | ☆☆☆ |
| レア度 | ☆☆ |



所在地：日野 7773-509
 日野橋南詰バス停南側
 建物：木造2階建て
 建築年月：1974年3月
 稼働率（2018年）：8.7%
 室内設備：
 ・和室（14帖）
 ・集会室（29.9㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり


24. 第二武蔵野台地区センター



程久保と多摩動物公園の間の団地に位置し、かなり厳しい坂を上り詰めた高台にある。すぐ裏は明星大学の敷地になっていて、学生たちが練習している声がよく聞こえてくる。高台にあるだけあって、地区センターからの眺めは非常によい。

比較的新しい建物で、大きな集会室と10帖の和室がある。洋室には小さな本棚が置かれていて、絵本などが並べられているので、子供たちの利用も多いのだろう。洋室、和室の公園側に面した窓には低木があり、そこから直接外に出ることはできないのが残念。

登るのも大変な高台の上にあるので、眺めは抜群。すぐ裏は明星大学です。



新しさ	☆☆
ひろさ	☆☆☆☆
使われ度	☆☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆☆
シェア度	☆☆☆☆




所在地：程久保 2-7-2
 第二武蔵野台住宅南東端
 建物：木造平家建て
 建築年月：2007年4月
 稼働率（2018年）：18%
 室内設備：
 ・和室（10帖）
 ・集会室（59.6㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり

25. 高幡地区センター

三沢中学校地区



高幡不動の駅からすぐ近くにある便利な立地。敷地内の大きな木が目印です。




- | | |
|--------|-----|
| 新しさ | ☆ |
| ひろさ | ☆☆☆ |
| 使われ度 | ☆☆ |
| わかりやすさ | ☆☆ |
| レア度 | ☆ |



高幡不動の駅から近く、神社の敷地内にある地区センター。地域の消防団の建物も敷地内にある。敷地内に立つ大きな樹木と、道の向かい側のお墓が目印となる。金網フェンスで囲まれた中に、地区センターの建物が建っている。

間取りは典型的な量産型で、中廊下型、洋室の集会室と和室の続き間が一続きになっている。自治会や子供会などの利用が盛んだそう。このあたりは駅から近いのに街灯が少なく、夜はけっこう暗い。



所在地：高幡 352
 若宮愛宕神社東側
 建物：木造平家建て
 建築年月：1976年3月
 稼働率（2018年）：13.5%
 室内設備：
 ・和室×2部屋（14帖）
 ・集会室（46.3㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に電話／直接に申請

26. 高幡市営住宅地区センター

三沢中学校地区




住民からの意見によって、市営住宅とともに誕生した地区センターです。

浅川と京王線に挟まれた立地にある、高幡市営住宅と一体化して併設された地区センター。団地建設の際に、集会室がほしいという一人の女性の意見を取り入れてつくられた、という経緯がある。管理の方がとても几帳面で、スリッパのしまい方や清掃、カーテンの

開け閉めなど、丁寧に管理されている印象が強かった。

間取りは洋室の集会室一室のみ。集会室には卓球台が備えられている。換気の問題が少しあり、トイレの匂いがこもりやすく、ドアを開けて置くよう指示されている。



新しさ	☆☆☆
ひろさ	☆
使われ度	☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
レア度	☆☆



所在地：高幡 864-11
 市営高幡団地 2号棟 1階
 建物：RC造平家建て
 市営住宅に併設
 建築年月：1995年4月
 稼働率（2018年）：16.1%
 室内設備：
 ・集会室（42.3㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 管理委宅に電話／直接に申請

27. 滝合地区センター


平山中学校地区




平山城社公園駅と長沼駅の間、滝合小学校の近くにある。周りは閑静な住宅街で、緑の多い庭が目立つ地区センター。2つの道に挟まれた敷地にあるが、外から入る入り口は1カ所のみで、反対側に道からは遠回りしていく必要がある。

間取りはいわゆる量産型で、中廊下型、洋室の集会室と和室の続き間という構成である。この間取りは似たものが多い。この地区センターは、カラオケや趣味などのクラブ活動で使われることが多いらしい。庭もうまく活用すると、いろんな使い方ができそう。

広い庭のある地区センター。庭と一体でいろんなイベントに使えそうです。



新しさ	☆
ひろさ	☆☆
使われ度	☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
レア度	☆☆☆




所在地：西平山 2-4-17
 滝合小学校西側
 建物： 軽量鉄骨造平家建て
 建築年月：1978年4月
 稼働率（2018年）：10.9%
 室内設備：
 ・和室×2部屋（14帖）
 ・集会室（35.5㎡）
 予約方法：
 管理者宅に電話／直接に申請

28. 田中地区センター



ここは田中さんの家？いえ、地区センターです。



- | | |
|--------|-----|
| 新しさ | ☆ |
| ひろさ | ☆☆ |
| 使われ度 | ☆ |
| わかりやすさ | ☆☆☆ |
| レア度 | ☆☆ |



南平駅からほど近く、少し山に向かって上りかけた住宅地に地区センターはある。車一台分くらいの幅の狭い道沿いに建っている。外観は住宅と変わらない。玄関はその道からぐるっと回り込む側にあつて、地区センターの脇の細い階段を降りてアクセスする。地区センター入口を指す看板が目印。

2階建ての1階が洋室の集会室、2階は和室の続き間で、下田地区センターとほぼ同じ間取りとなっている。窓はアルミサッシではなく木のサッシが用いられており、窓の鍵もクレセントではなく、丸球捻締りという、回して引っ張ると開く、昔ながらの鍵だった。




所在地：南平 8-19-6
 田中こども広場北東側
 建物：木造 2階建て
 建築年月：1972年 3月
 稼働率（2018年）：4.9%
 室内設備：
 ・和室×2部屋（14帖）
 ・集会室（33㎡）
 申し込み方法：
 管理者（業者）に受付箱あり

29. 多摩平一丁目地区センター



交流センターと一体となった地区センター。駅にも買い物にも便利です。




新しさ	☆☆☆☆
ひろさ	☆☆
使われ度	☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆☆
レア度	☆☆



「豊田駅北交流センター」の1階に多摩平1丁目地区センターがある。この交流センターは、IT学習のためのパソコン専用施設とのこと。駅から近く、イオンモールなどの商業施設にもアクセスがよい。周りにも病院等もあるなど、利便性の高い立地において、

その存在も分かりやすい。

間取りは、集会室と2部屋の和室がすべてフスマで繋がった続き間形式となっている。トイレは男女別のほか、誰でもトイレも完備している。




所在地：多摩平 1-14-95
 豊田駅北交流センター 1階
 建物：RC造2階建て(1階部分)
 建築年月：2001年6月
 稼働率(2018年)：23.1%
 室内設備：
 ・和室×2部屋(17.5帖)
 ・集会室(28.4㎡)
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 管理者(店舗)に直接申請

30. 多摩平三丁目地区センター



公園の中にある緑溢れる地区センター。道路挟んだ向かいは第六小学校。



- | | |
|--------|----|
| 新しさ | ☆ |
| ひろさ | ☆☆ |
| 使われ度 | ☆ |
| わかりやすさ | ☆☆ |
| レア度 | ☆☆ |



多摩平第九公園の中にある地区センター。周りは低木で囲まれ、緑が溢れているため、周囲から地区センターの存在を感じさせない。近隣は低層の住宅街。道路を挟んだ向かい側には小学校がある。地区センターの中で2番目に古い。

間取りは量産型で、洋室の集会室と和室の続き間からなる。洋室はカーペット敷き、曇りガラスで目隠しされているが、室内は明るい。室内に人がいる様子も外からわかる。収納スペースが少ないが、物も少ない。




所在地：多摩平 3-29
 多摩平第九公園内
 建物：木造平家建て
 建築年月：1967年12月
 稼働率（2018年）：6.5%
 室内設備：
 ・和室（16帖）
 ・集会室（19.8㎡）
 予約方法：
 管理者（店舗）に直接申請

31. 多摩平中央公園地区センター

日野第二中学校地区



公園内のテニスコートの横に建っています。コンクリートブロック造はここだけ。



新しさ	☆
ひろさ	☆☆
使われ度	☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
シェア度	☆☆☆☆

多摩平第一公園の中にあり、テニスコートの受付などを行う管理室と女子更衣室が併設されている。地区センターの中で、唯一コンクリートブロック造。入り口横には自動販売機が置かれている。公園の利用者からは、地区センターというよりも、公園の管理棟として認識されているのではないかと認識されているのではないかと。外のぬれ縁はボロボロで少々危険だったため、現在は撤去されている。

室内は、洋室の集会室が仕切り壁と引き戸によって仕切られ、3部屋からなっている。

室内は、洋室の集会室が仕切り壁と引き戸によって仕切られ、3部屋からなっている。




所在地：多摩平 4-2
 多摩平第一公園内
 建物：コンクリートブロック造
 平家建て
 建築年月：1969年7月
 稼働率（2018年）：19.1%
 室内設備：
 ・集会室×3（57.8㎡）
 申し込み方法：
 併設の公園管理窓口に直接申請

32. 多摩平東地区センター



黒川清流公園を裏に背負った小さな地区センター。脇の細道から公園へ降りられます。



新しさ	☆☆
ひろさ	☆
使われ度	☆☆
わかりやすさ	☆☆
シェア度	☆☆



黒川清流公園のある崖線である緑地帯の上部に立地する。周りは静かな低層の住宅街で、建物の裏側が緑地となっている。夏はうっそうとして虫も多いが、冬に木の葉が落ちると、日当たりがよくなる。建物のすぐ脇に黒川清流公園に降りる細い道があり、東豊田方面に

通り抜けていくことができる。

間取りは、洋室の集会室ワンルームで、コンパクトな地区センターとなっている。室内の壁には自治会の方などの写真が飾られている。



所在地：多摩平 7-5-12
 多摩平七から南方向へ
 建物：木造平家建て
 建築年月：1986年4月
 稼働率（2018年）：10.9%
 室内設備：
 ・集会室（32.2㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に電話で申請



33. 多摩平六丁目地区センター



日野自動車の近く、国道 20 号から一本入った住宅街にある、ちょっと古びた外観の地区センター。外壁は剥がれかけていて、立ち入るのを少しためらうほど。室内も昔ながらの雰囲気をよく残しており、不思議な懐かしさを感じさせる。お祭り道具が多く収納され


ていて、自治会の活動性が窺われた。2階建てで、1階は洋室の集会室、2階は和室の続き間。窓は木のサッシで、鍵を回して開ける丸球捻締りのタイプ。青い網戸も懐かしさを覚える。2階の雨戸は立て付けが悪く、開け閉めが難しかった。

ちょっと古びた外観も、室内の昔ながらの設えも、どこか懐かしさを感じさせます。



2階

新しさ	☆☆
ひろさ	☆☆☆
使われ度	☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
レア度	☆☆☆☆




所在地：多摩平 6-8-16
 多摩平第三公園西側
 建物：木造 2階建て
 建築年月：1970年 3月
 稼働率（2018年）：8.4%
 室内設備：
 ・和室（14帖）
 ・集会室（26㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり

34. 東光寺地区センター



菱形の格子窓や花柄のステンドグラス。ちょっとお洒落な内装が目を引きます。



- | | |
|--------|------|
| 新しさ | ☆☆☆☆ |
| ひろさ | ☆☆ |
| 使われ度 | ☆ |
| わかりやすさ | ☆☆ |
| レア度 | ☆☆☆ |


多摩川の河原にほど近く、大通りから一本入ったところにある、比較的新しい地区センター。内装も新しくて綺麗、外からのスロープも誰でもトイレも完備している。それなのに使用率が低いのは勿体ない！もっと多くの人に使ってほしい施設である。

間取りは、広い集会室と8畳の和室からなる。続き間ではなく、小ぶりの和室が近年のトレンドなのだろう。室内のガラスにステンドグラスを用いたり、和室に菱形の小窓が設けられたりと、ちょっとお洒落な内装を施しているところもポイント。



所在地：栄町 5-16-9
 栄町五から北方向へ
 建物： 軽量鉄骨造平家建て
 建築年月：2005年 4月
 稼働率（2018年）：3.9%
 室内設備：
 ・和室（8畳）
 ・集会室（44.2㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり

35. 東光寺東地区センター



目の前に、用水路と畑が広がり、住宅街であることを忘れそうな居心地の良さです。

- 新しさ ☆☆☆
- ひろさ ☆☆☆
- 使われ度 ☆☆☆
- わかりやすさ ☆☆☆
- レア度 ☆☆☆☆



すぐ目の前には用水路が流れていて、畑が広がるのどかな雰囲気の中にある。歩行者しか通れない用水路沿いの細い道を通してアクセスするのも、なんだか楽しい。暖かな日差しの中でのんびりくつろぎたい地区センターである。敷地にゆとりがあり、建物の前

がすこし広い庭のようにになっているが、土のままできとくに外構は施されていない。

間取りは、洋室の集会室と和室の続き間だが、廊下を挟んで部屋が左右に分かれて独立しているので使いやすい。洋室の窓から用水路と畑を見ることができる。



所在地：柴町4-13-27
 日野新町郵便局から北進
 建物：木造平家建て
 建築年月：1990年4月
 稼働率（2018年）：10.1%
 室内設備：
 ・和室×2部屋（18帖）
 ・集会室（33㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり

36. 豊田地区センター




豊田駅から徒歩5分程度の最寄りの地区センター。玄関前には大きな半透明の雨よけがかけられ、そこに大きく地区センターの名前が書いてあるので、目立ってわかりやすい。近くには日野中央図書館がある。

洋室の集会室と和室1部屋という、少し新

しめの間取り。和室も畳が中央部分に敷いてある以外は、基本的に洋風のしつらえである。結構広々としていて、利用者がダンスをする理由がよくわかる。隣の住宅に面した側の窓を開けると近所迷惑になるため、雨戸は締め切りの状態だ。

目立たない地区センターが多い中、自己アピールが目立ち、周辺からの認知度も高そうです。




新しさ	☆☆☆☆
ひろさ	☆☆☆☆
使われ度	☆☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆☆
シェア度	☆☆



所在地：豊田 3-31-1
 野田医院南西方向
 建物：木造平家建て
 建築年月：2007年4月
 稼働率（2018年）：34.4%
 室内設備：
 ・和室（16帖）
 ・集会室（61.3㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 地区センターに受付箱あり

37. 豊田下地区センター



建て替えられてもさり気なく佇んでいる2代目の地区センター。

- | | |
|--------|------|
| 新しさ | ☆☆☆☆ |
| ひろさ | ☆☆☆ |
| 使われ度 | ☆☆☆ |
| わかりやすさ | ☆☆ |
| レア度 | ☆☆ |



一度火事で焼けてしまったことがあり、現在は2代目の建物。豊田用水と浅川との間の低地帯にあり、近くにスーパーや老人ホームなどがある。表通りから少し引込んだところに建っており、さり気なすぎて気がつきにくいかもしれない。夏場は蚊が多いのに注意！

間取りは、洋室の集会室と12帖の和室で、フスマで開放も可能。洋室、和室の窓の前には樹木が生えており、窓から景色は見えにくい。廊下の黄色いドアの色彩が目を引き。玄関にはスロープが設置され、誰でもトイレも完備されている。



所在地：豊田 1-25-1
 二小並び西側方向
 建物：軽量鉄骨造平家建て
 建築年月：2003年1月
 稼働率（2018年）：17.1%
 室内設備：
 ・和室（12帖）
 ・集会室（45.4㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 管理者（店舗）に受付箱あり

38. 豊田南地区センター




浅川の河川敷にある豊田南地区1号公園内に建つ地区センター。
建物が周囲に少なく風通しが良く、外もグラウンドの緑で清々しかった。地区センターの外観は、明るいグレーが用いられた、現代建築的デザイン。南側には軒下に縁側が設け

られている。

洋室の集会室2部屋は、どちらもほぼ同じ大きさ。可動壁で一体化させることも可能。南に開いた縁側では、晴れの日はもちろん、雨の日でも軒が出ていますので、外の景色を眺めながらくつろげる。

まだ新しい地区センター。南の縁側からは、浅川の河川敷まで見渡せそう。



新しさ	☆☆☆☆
ひろさ	☆☆☆☆
使われ度	☆☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
シェア度	☆☆☆




所在地：豊田 2-11-2
豊田南地区1号公園内
建物：木造平家建て
建築年月：2014年9月
稼働率（2018年）：43.8%
室内設備：
・集会室 x2 (63.8㎡、63.8㎡)
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
管理者（店舗）に直接申請

39. 七生台地区センター



公共施設らしいガラス張りの目立つ外観が特徴。奥の大集会室は地区センターの中で最大級。




新しさ	☆
ひろさ	☆☆☆☆
使われ度	☆☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
シェア度	☆☆☆



児童館と地区センターの複合施設で、ガラス張りの吹き抜けエントランスが目立つRC造の外観が特徴的である。1階は児童館で子供達が遊んでいる。2階の地区センターは、全地区センター最大の広さである。

室内は、小さめの集会室と大ホール、2

部屋の和室（続き間）があり、それぞれ独立した構造となっている。大ホールは50人くらいは収容でき、集会室の広さとしても地区センター最大である。ピアノも置かれ、ダンスの練習場となっている。和室も、フスマを開けると30畳もの大広間になる。




所在地：平山 3-26-3
 ひらやま児童館 2階
 建物：RC造 2階建て（2階部分）
 児童館に併設
 建築年月：1976年 3月
 稼働率（2018年）：32.5%
 室内設備：
 ・和室×2部屋（30帖）
 ・集会室×2部屋（91.3㎡、25㎡）
 申し込み方法：
 併設の児童館受付で直接申請

40. 西ヶ丘地区センター



半分シャッターの降りた駐車場の上に、まさかの地区センター。




- | | |
|--------|-----|
| 新しさ | ☆ |
| ひろさ | ☆☆ |
| 使われ度 | ☆☆☆ |
| わかりやすさ | ☆ |
| レア度 | ☆☆☆ |




第三小学校の近く、三小通りから細い小道の階段を下がっていくと、その途中に地区センターがある。が、道路の高さに車庫のある普通の住宅にしか見えない。車が車庫に入りきらず、シャッターに挟まれているのが目印。間取りはやはり量産型で、洋室の集会室と

和室の続き間が連続している。和室同士を繋ぐフスマは撤去され、一室として使われているようだ。訪れたとき、ちょうど活動していた方の中を見せてもらうことができた。輪投げ遊びに誘ってもらい、一緒にやってみたが、意外と難しかった。



所在地：新町 2-13-27
 第三小南側階段下近く
 建物：木造 2 階建て
 建築年月：1973 年 3 月
 稼働率（2018 年）：13.2%
 室内設備：
 ・和室（14 帖）
 ・集会室（29.7㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり

41. 西平山地区センター



2008年にリニューアル。コンパクトに見えるけど、卓球だってできる広さ。

- | | |
|--------|------|
| 新しさ | ☆☆☆☆ |
| ひろさ | ☆☆ |
| 使われ度 | ☆☆☆ |
| わかりやすさ | ☆☆ |
| レア度 | ☆☆ |



周囲は西平山の住宅街で、浅川を挟んで八王子市に接している。2008年にリニューアルして、以前よりもコンパクトに収めている。建物外観はシンプルで、実際の広さよりもよりコンパクトに見える。三角形の土地に長方形の建物を建てたため、三角形の庭が2カ


所発生したが、土が向きだしのままで、とくに外構は整備されていない。

室内は、洋室の集会室と10畳の和室というシンプルな間取り。フスマを引き込みと、一体化して大きな空間になる。集会室は、卓球台が2台置けるくらいの広さがある。




所在地：西平山 5-3-11
 平山大踏切そば豊田団地内
 建物：木造平家建て
 建築年月：2008年3月
 稼働率（2018年）：20.8%
 室内設備：
 ・和室（10帖）
 ・集会室（37.7㎡）
 申し込み方法：
 管理者宅に受付箱あり

42. 東神明地区センター



中央公園の中にあつて、市役所からもすぐ近く。稼働率 No.1 の地区センターです！

新しさ	☆☆☆☆
ひろさ	☆☆☆
使われ度	☆☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
レア度	☆☆



日野中央公園の角地にあつて、周囲は消防署や公園、スーパーや薬屋、市役所などが近く、どこからもアクセスが良い。そのためもあつてか、この地区センターの利用率は高く、稼働率は No.1 である。夜間はたまに空いているので、利用の際はそこが狙い目！また、地区センターだけでなく、日野市環境緑化協会

の建物にもなっている。

間取りは、洋室の集会室のワンルーム。かなり広めで、大人数での会議に対応できる。給湯室が集会室のすぐ横にあつて、使い勝手は良さそう。車椅子用のトイレももちろん備わっている。



所在地：神明 2-13-1
 日野中央公園内
 建物：木造平家建て
 建築年月：2008年3月
 稼働率（2018年）：54.3%
 室内設備：
 ・集会室（66.2㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 地区センターに受付箱あり


43. 東宮下地区センター



多摩産材を使って、内装も縁側もお洒落にデザインされています！

2016年に建設された新しい地区センター。高圧線の鉄塔のすぐ横の土地に、片流れ風の屋根をもった黒い建物は、まるでモデルハウスのように。外周にはL字型に広い縁側が設けられ、とても落ち着く空間。外壁の丸窓もアクセントとなっている。

室内は、洋室の集会室が2部屋で可動間仕切りで、開閉できるようになっている。天井や縁側には多摩産材が用いられ、高い天井の上部から光を取り入れた、印象的な空間になっている。キッチンの小窓から集会室が眺められるのもお洒落。



新しさ	☆☆☆☆
ひろさ	☆☆☆
使われ度	☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
レア度	☆☆☆☆




所在地：東平山 3-11-20
 東京電力変電所裏
 建物：木造2階建て
 建築年月：2016年3月
 稼働率（2018年）：23.0%
 室内設備：
 ・集会室 x2 部屋（33.1㎡、33.1㎡）
 ・車椅子用トイレ有
 申し込み方法：
 地区センターに受付箱あり

44. 日野台地区センター



日野自動車に隣接する日野台公園の中に建つ地区センター。木造戸建ての地区センターとしては、最大の広さをもつ。外から見るだけでも広そうな、赤い屋根が印象的な2階建ての建物で、目の前のフラットな公園もすべて、広々とした庭のように見える。

1階は洋室の広々とした集会室、2階は28.5畳ある和室の続き間となっている。1階の玄関横にもう一部屋和室があるようだが、施錠されていて確認できなかった。2階には裏から出られる階段が付いている。非常用のためふだんは使用禁止。




とにかく広い！木造の地区センターでは最大の集会室です。2階も広々。

新しさ	☆
ひろさ	☆☆☆☆
使われ度	☆☆☆
わかりやすさ	☆☆☆
レア度	☆☆☆☆



所在地：日野台 4-17
 日野台公園内
 建物：木造2階建て
 建築年月：1977年1月
 稼働率（2018年）：20.6%
 室内設備：
 ・和室×2部屋（28.5帖）
 ・集会室（69.8㎡）
 申し込み方法：
 管理者（施設）に受付箱あり

45. 日野台一丁目地区センター




集会室の傾斜屋根の
ハイサイドライト
(高窓) から差し込
む光が印象的。

新しさ	☆☆
ひろさ	☆☆☆☆
使われ度	☆
わかりやすさ	☆☆
レア度	☆☆☆



日野台の突端に建つランドマークのようなマンションの裏側の住宅街にある。片流れ屋根とモルタル塗りの壁面で、一見 RC 造にも見えるような外観が特徴。この地区センターでは、自治会リレーや花壇クラブのようなサークルが活動しているらしく、室内には賞状が飾られている。

洋室の集会室と和室の続き間という、それだけ見るとよくある間取りとなっている。しかしその集会室は、片流れ屋根を反映した傾斜天井で、ハイサイドライト（高窓）から差し込む光が印象的な空間である。他の地区センターにはない独特の空間が楽しめる。




所在地：日野台 1-1-40
日野台ハイツ南側
建物：木造平家建て
建築年月：1981年4月
稼働率（2018年）：8.7%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（52.2㎡）
申し込み方法：
管理者宅に受付箱あり

46. 日野台二丁目地区センター



日野自動車のすぐ北側、丸い緑ヶ丘公園のロータリーを中心にした閑静な住宅地の三角形の土地に建つ地区センター。直角な交差点側の外観はとくに変哲はないが、斜辺側は道路に合わせてジグザクした形態が特徴的である。

洋室の集会室と和室の続き間という典型的な間取りを、その凸凹した建物の形にうまく収めている。室内にいと変形敷地であることが感じられない。収納スペースを集会室の床にとっているのは、間取りをとる際の苦勞の跡かもしれない。



斜めの道路に合わせてジグザクした形の建物が特徴です。

- | | |
|--------|-----|
| 新しさ | ☆☆ |
| ひろさ | ☆☆☆ |
| 使われ度 | ☆☆☆ |
| わかりやすさ | ☆☆ |
| レア度 | ☆☆ |



所在地：日野台 2-19-14
 緑ヶ丘公園南東側
 建物：木造平家建て
 建築年月：1987年4月
 稼働率（2018年）：20.5%
 室内設備：
 ・和室（14帖）
 ・集会室（40.9㎡）
 申し込み方法：
 地区センターに受付箱あり