


# 日野市立七生緑小学校 令和5年度 通学路合同点検の危険箇所図



1 日野市百草867  
八幡神社そば  
百草公園東緑地駐車場前

**【現状】**  
狭い道路からT字路になっている道路で、急な坂道のカーブで見通しが悪いにもかかわらず、スピードを出して通過する車が多く危険である。カーブミラーが樹木の葉で隠れ、見えない。車との接触の危険。

**【対策メニュー】**  
樹木のある土地所有者に剪定指導をしていく。  
⇒剪定済み

2 日野市百草867  
あしなが心塾レインボーハウスから八幡神社につながる朝日山緑地の緑道

**【現状】**  
常に木が生い茂り薄暗く視界も遮られるため、不審者が待ち伏せしやすく犯罪の危険も高い。

**【対策メニュー】**  
街路灯は現状で十分足りていると考える。街路灯周辺の枝葉により暗く感じていると思われる。樹木のある土地所有者に剪定指導をしていく。