


# 日野市立東光寺小学校 通学路の危険箇所図



1 栄町五丁目12番地先  
栄町五丁目交差点

【現状】  
坂の上からスピードを出して下ってくる自転車が危険である。

【対策メニュー】  
・自転車を減速させるためのポストコーンを設置しました。  
・横断歩道の塗り直し実施済み。

2 栄町四丁目18番地先  
東光寺小入口バス停

【現状】  
東光寺小入口バス停前に横断歩道がなく、児童、大人含め多くの方が道路を横切って危険である。

【対策メニュー】  
隣接する横断歩道が近くバス停移動先がないため、バス停移動は困難です。地域が設置した横断幕に加え、注意喚起看板の設置を検討します。地域が横断幕を設置してくれました。

3 栄町五丁目1番地先  
都道169号の横断歩道

【現状】  
都道169号  
・先日死亡事故が発生した横断歩道。  
・信号機がなく歩行者がいても止まる車両は少ない。

【対策メニュー】  
信号機を設置しました。

4 栄町4丁目20番地先  
コンビニ前の信号機

【現状】  
交通量が多く、スピードを出して通過する車両が多く危険である。交差する道路は「止まれ」で信号の関係も複雑であり整理が必要。

【対策メニュー】  
交差する道路の幅員が狭く、交差点化ができません。警察による巡回も行いますが、信号機のある交差点でも左右の確認の上、横断するよう児童にご指導をお願いします。

5 栄町三丁目8番地先  
狭隘道路のブロック塀

【現状】  
路側帯側に高く古い塀がある。大きな地震が発生した際に倒壊の危険がある。

【対策メニュー】  
古い・高さのある塀のあるお宅へ文書を投函しました。

6 新町三丁目17番地先  
保育園前の道路

【現状】  
・スピードを出す車両が多い。  
・信号のない横断歩道が、歩行者が渡る際に危険である。交通量も多い。

【対策メニュー】  
交差点の前後にカラー舗装が設置されており、周辺に注意喚起看板も設置されているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。地域が横断幕を設置してくれました。

7 栄町四丁目19番地先  
用水路

【現状】  
・児童がこの場所で用水路に落ちたことがある。  
・用水路が道路の下を通っているため、万が一が流されると道路下に入ってしまう危険である。雨の後は特に水流が強く危険である。

【対策メニュー】  
転落防止措置としては、ポラードの設置や注意喚起の看板などで検討します。


8 栄町四丁目6番地先  
新町三丁目交差点

【現状】  
北側から学校へ渡る際に信号待ちをするスペースがなく、児童の近くを車両がスピードを出して通過するため危険である。また、自転車も信号で止まらず通過するため危険である。

【対策メニュー】  
道路幅員の不足により防護柵の設置は困難であり、また、横断歩道手前にガードパイプが設置されているため、対策の実施は見送りとします。



# 日野市立東光寺小学校 通学路の危険箇所図



**9** 栄町二丁目12番地先  
アパート前の交差点

**【現状】**  
歩行者が、南側からくる車両から見えにくい。また、南側から都道へ出る際も信号無視をして飛び出してくる自転車も多く危険。反対に一時停止せずに飛び出す車両もある。

**【対策メニュー】**  
自転車等への注意喚起を図るための路面標示シートを設置しました。

**10** 新町三丁目43番地先  
小学校西側の通り

**【現状】**  
交通量が多いが、歩行者区画にガードレールがなく危険である。

**【対策メニュー】**  
掠れている既設路側線の補修を検討します。  
地域が横断幕を設置してくれました。

**11** 新町三丁目18番地先  
新坂下公園

**【現状】**  
公園の垣根の茂みで見通しが悪く、夕方や人気のない時間は防犯上の心配がある。

**【対策メニュー】**  
植栽の剪定を定期的に行っています。(外周の植栽の刈込については、学校・PTAからの要望を受けて作業を実施済み。)

**12** 新町三丁目3番地先  
信号機付横断歩道の溜まり

**【現状】**  
信号待ちスペースが狭いため危険。信号無視の自転車とぶつかりそうになる。高いブロック塀があるため、見えづらく危険である。

**【対策メニュー】**  
掠れている既設路側線の補修を検討します。  
地域が横断幕を設置してくれました。

**13** 日野市新町一丁目5番地先  
用水路の歩道

**【現状】**  
商店前のスペースに駐車している車両で歩道がふさがれ、歩行者が車道に出て通行しなければいけないことがある。

**【対策メニュー】**  
転落防止柵等に、「駐車禁止」の張り紙を設置予定です。

**14** 栄町2-19 細い路地と民家の間に設置されたガードレール

**【現状】**  
ガードレールの高さが膝上ほどしかなく、反対側のがけ下に転落の危険がある。

**【対策メニュー】**  
転落防止柵の設置を検討します。

**15** 栄町一丁目21番地先  
五差路

**【現状】**  
変則的な五差路のため、車両の動きもわかりづらく危険である

**【対策メニュー】**  
既設看板を「通学路」と記載された看板への変更を検討します。

**16** 新町三丁目7番地先 狭隘道路の横断歩道

**【現状】**  
狭隘道路の見通しが悪い場所にある横断歩道のため危険。

**【対策メニュー】**  
既設区画線が掠れてきた際などの補修により対策を実施していきます。  
地域が横断幕を設置してくれました。