


日野市立豊田小学校 通学路の危険箇所図



1

豊田二丁目53番地先
Y字路信号機付近



【現状】

ガードレールはあるが道幅が狭くなっている箇所がある。途中からポールのみとなっている。信号待ちの際に児童がたまってしまうことがある。

【対策メニュー】

- ・横断歩道手前の電柱に「児童横断注意」の看板を設置しました。
- ・待避所を拡張するため、フェンスを盛り替えました。

2

東豊田三丁目5番地先
踏切手前の溜まり



【現状】

踏切内の歩道部分が車道と色分けされ、車が歩道に進入しないような安全対策が取られているが、車が歩道まで入ってくるケースが見られ、登下校中の児童に接触する恐れがある。

【対策メニュー】

路面標示による踏切内車線への誘導を検討します。また、剥れている既設路側線、路側帯カラー舗装の補修を検討します。