

日野第六小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・教育委員会	交通管理者(警察)	道路管理者			緑と清流課		その他
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者			
1	MFLP日野横	工事中で大きいトラックが行き来していた。	歩道をしっかり通ることを学級指導する。	学校から児童へ指導をお願いいたします。	○	○	○(学校)							学校による安全指導
2	多摩平1-14-21 株タイハイとビューティーサロンの間	この道路はカーブで見通しが悪いにもかかわらず、カーブミラーがないため出会いがしがら危険である。	カーブミラーの設置。(歩行者が自転車や車を確認するため希望)	カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置しています。当該交差点は、カーブミラーを設置したことにより、自動車のマナー違反を誘発し、逆効果となることが予想されるため、設置は見送りとさせていただきます。	○	-			-					
			止まれの塗り直し。	今年度中に実施予定です。	○	○		○						
3	多摩平3-13-21	・路側帯の白線が薄い。(消えている) ・止まれの塗装が薄い。(消えている) ・見通しの悪い交差点だが、ミラーがない。	止まれの白線の再塗装。	今年度中に実施予定です。	○	○		○						実施済み
			・路側帯の塗り直し ・カーブミラーの設置。(歩行者が自転車や車を確認するため希望)	擦れている既設路側線の補修を検討します。	○	○		○						
4	多摩平1-14-91 ミニストップからファナック方面へ抜ける歩道	歩道はあるが、全体的にガードレールがない。車通りも多いので、危険と考えられる。	・徐行(注意喚起看板)の標識などの設置。 ・ガードレールの設置。	歩車道間に設置されている縁石(段差)は、車両が進行方向を誤って歩道へ逸脱することを防止するものであり、また、車道にカラー舗装や減速マークも設置されているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。	○	-			-					
5	旭が丘2-20 タイハイの向い歩道	歩道のクラック、へこみがあり歩行するのに危険。	歩道の修繕。(くぼんでいる部分の舗装)	歩道の補修を検討します。	○	○			○					実施済み
6	旭が丘2-44 タイムズ日野旭が丘第4駐車場前	この道路は、カーブで広さが狭くなるだけでなく、車がスピードを出したまま通過するため危険である。	・注意喚起看板の設置。 ・減速を促す路面表示の設置。 ・道路にはみ出たの植栽の剪定依頼。	・減速マークの設置を検討します。 ・植栽の所有者に剪定を依頼します。	○	○			○					R4年度実施予定
7	旭が丘2-28 十字路	横断歩道が片側しかなく多くの児童が一度に渡るため白線の内側に入れないため危険である。しかも下校時には左側通行をしないと横断歩道を渡れないため危険である。	十字路全てを渡れるように横断歩道を引いてほしい。	現在、本部と調整中です。	○	○		○						R4年度実施予定
			路側線、減速マークの塗り直し。	擦れている既設の路側線、カラー舗装、減速マークの補修を検討します。	○	○		○						
8	多摩平3-16の交差点 第8公園の角	・本交差点は、四つ角になっているにもかかわらず、カーブミラーがなく見通しが悪い。他の交差点にはカーブミラーが設置されていた。 ・路面標示「止まれ」がかすれていて、見にくく危険である。	カーブミラーの設置。(歩行者が自転車や車を確認するため)	・カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置しています。当該交差点は、カーブミラーを設置したことにより、自動車のマナー違反を誘発し、逆効果となることが予想されるため、設置は見送りとさせていただきます。 ・擦れている既設の交差点マーク、減速マークの補修を検討します。	○	○			○					R4年度実施予定
			路面標示「止まれ」の塗り直し。	今年度中に実施予定です。	○	○		○						
9	多摩平3-7 路側・歩道	・路側線が消えている。 ・民家の木が歩道の邪魔になっている。	・白線の塗り直し。 ・民家へ伐採等をお願い。	・擦れている既設路側線の補修を検討します。 ・植栽の所有者に剪定を依頼します。	○	○			○					R4年度補修実施予定

