


# 日野市立日野第六小学校 通学路の危険箇所図



1 旭が丘一丁目17番地先 歩道

**【現状】**  
工事中で大きいトラックが行き来していた。

**【対策メニュー】**  
学校から児童へ、歩道をしっかり歩くよう指導をお願いします。

2 多摩平一丁目14番地先 T字路

**【現状】**  
この道路はカーブで見通しが悪いにもかかわらず、カーブミラーがないため危険である。

**【対策メニュー】**  
「止まれ」を塗り直しました。

3 多摩平三丁目13番地先 住宅地十字路

**【現状】**  
・路側帯の白線が薄い。(消えている)  
・止まれの塗装が薄い。(消えている)  
・見通しの悪い交差点だが、ミラーがない。

**【対策メニュー】**  
「止まれ」を塗り直しました。  
掠れている既設路側線の補修を検討します。

4 多摩平一丁目14番地先 抜け道の歩道

**【現状】**  
歩道はあるが、全体的にガードレールがない。車通りも多いので、危険である。

**【対策メニュー】**  
歩道に縁石があり、道路標識等もあるため対策の実施は見送りとします。

5 旭が丘二丁目20番地先 歩道(駐車場の出入口)

**【現状】**  
歩道のクラック、へこみがあり歩行するのに危険。


**【対策メニュー】**  
歩道のへこみを補修しました。

6 旭が丘二丁目44番地先 狭隘道路

**【現状】**  
カーブで広さが狭くなるだけでなく、車がスピードを出したまま通過するため危険である。

**【対策メニュー】**  
減速マークの設置を検討します。植栽の所有者に剪定を依頼します。

# 日野市立日野第六小学校 通学路の危険箇所図



7 旭が丘二丁目28番地先 十字路

**【現状】**  
横断歩道が片側しかなく多くの児童が一度に渡るため白線の内側に入れられないため危険である。しかも下校時には左側通行をしないと横断歩道を渡れないため危険である。

**【対策メニュー】**  
掠れている既設の路側線、カラー舗装、減速マークの補修を検討します。

8 多摩平三丁目16番地先 十字路の角(公園)

**【現状】**  
・カーブミラーがなく見通しが悪い。  
・路面標示「止まれ」がかすれていて見にくく危険である。

**【対策メニュー】**  
・掠れている既設の交差点マーク、減速マークの補修を検討します。「止まれ」の塗り直しを実施しました。

9 多摩平三丁目7番地先 T字路手前(歩行者用路側線)

**【現状】**  
・路側線が消えている。  
・民家の木が歩行の邪魔になっている。

**【対策メニュー】**  
掠れている既設路側線の補修を検討します。

10 多摩平一丁目14番地先 コンビニ前交差点

**【現状】**  
・横断歩道が歩道の延長にない為、直進して横断する歩行者が多く左折車と接触する危険がある。自転車も危険である。また雨が降ると大きな水たまりができ、狭い歩行範囲が更に狭くなる。  
・歩道の車止めガードが2本、破損している。

**【対策メニュー】**  
・水溜まりの解消を検討します。  
・ボラードの補修を検討します。

11 多摩平一丁目14番地先 交差点までのカーブした道路

**【現状】**  
普段交通量が多いうえ、交差点手前がカーブで見通しが悪く、スピードを出したまま左折・直進する車があり危険。

**【対策メニュー】**  
減速マークの設置を検討します。路面標示◇マークを塗り直しました。

12 多摩平二丁目13番地先 直線道路の歩道

**【現状】**  
この道路は抜け道にもなっており、交通量も多くスピードを出して走行する車が危険。歩道を識別する黄色いペイントがほとんどはがれている。

**【対策メニュー】**  
黄色いペイントは歩車分離識別のためのペイントではありません。学校での通学安全指導をお願いします。