


日野市立滝合小学校 通学路の危険箇所図



1 西平山二丁目14番地先
カーブした道路の横断歩道

【現状】
長沼橋を渡ってきた車が坂を下りながらカーブに差し掛かるため危険。道幅も急に狭くなる。
【対策メニュー】
横断歩道手前にカラー舗装を検討します。横断歩道、停止線を塗り直しました。

2 東平山二丁目14番地先
交差点

【現状】
平山橋方面へ抜ける道となっており、朝夕の交通量が多い。住宅街のため道幅が狭く、見通しが悪い。ガードレールや信号機の設置もない。
【対策メニュー】
掠れている既設路側線の補修を検討します。

3 西平山一丁目34番地先
カーブした道路の三叉路

【現状】
旭ヶ丘方面から来る車が建物の陰になって見づらい。道幅も狭く、三叉路となっているため危険。
【対策メニュー】
横断歩道手前に減速マークが設置されており、周辺に注意喚起看板も設置されているため、対策の実施は見送ります。

4 東平山二丁目14番地
狭隘道路

【現状】
横断歩道は設置されているが、信号機がない。道幅が狭くなっているところがあり、ガードレールが設置されていない区間が随所にある。
【対策メニュー】
・横断歩道を設置し注意喚起の看板を設置しました。
・交差点等にガードレールの設置を検討します。

5 東平山二丁目21番地先
狭い直線道路

【現状】
横断歩道は設置されているが、信号機がない。道幅が狭くなっているところがあり、ガードレールが設置されていない区間が随所にある。
【対策メニュー】
横断歩道を引き直し、視認性を高めました。