


日野市立南平小学校 通学路の危険箇所図



1 南平1丁目9番地先 歩道のない路側部分



【現状】
 ガードレールがない歩道が長く続く道。傾斜があるため、車はスピードを出して走行する傾向が強い。
【対策メニュー】
 掠れている既設区画線の補修、交差点の路側帯カラー舗装及びブロードを設置しました。

2 南平四丁目7番地先 京王線踏切手前の溜まり



【現状】
 変則型のT字路で踏切末の車があると、児童の待機場所がなくなってしまふ。
【対策メニュー】
 掠れている既設路側線の補修を検討します。

3 南平二丁目65番地先南平四丁目交差点



【現状】
 交通量も利用する児童も多い交差点。歩道上にポストコーンが設置されているが、内輪差で乗り上げる車両があり児童が巻き込まれる危険がある。
【対策メニュー】
 現在設置してあるポストコーン1本を2本に増設しました。