


# 日野市立日野第六小学校 通学路の危険箇所図



1

多摩平1丁目-3丁目  
ミニストップ、古美術青華の交差点道



**【現状】**

・交差点で斜め横断の自転車が多い。・雨が降ると水溜まりができるため車道に多くの児童が出て歩く。・横断歩道ギリギリのところから左折する車(整形外科側からミニストップ側)が多く危険。

**【対策メニュー】**

・水溜り解消のため、制水弁筐の高さ調整を東京都水道局へ依頼している(実施済み)。  
・歩道が狭くなるため、ガードレールの設置は難しいことからポラード(車止め)を南西角に1本追加設置できるか検討する。

2

旭が丘1丁目  
まなべ整膚療院すぐの交差点



**【現状】**

・交通量が多く、自転車がスピードを出していて危険。  
・交差点角の住宅より植栽が張り出しており標識が見えづらく見通し不良。・交差点西側(駐車場側)の白線、文字が消えかけている。児童横断が多いため危険。

**【対策メニュー】**

・対象樹木のある民家へ、剪定指導を継続していく。  
・減速マークの復旧を検討する。

3

旭が丘2丁目  
市立旭が丘東地区センター前



**【現状】**

・旭が丘東地区センターの入り口側、側道から車道に出る際、左側から来る歩行者が見えない。・側道が狭く歩道が白線のみのため、車同士がすれ違う時、歩道の白線内に入って来るため危険。

**【対策メニュー】**

・「止まれ」の塗り直しの要望を出しました(実施済み)。  
・カーブミラーの設置が難しいことから、ラバーポールと止まれ強調表示の設置を検討する。注意喚起看板の設置を検討する。

4

旭が丘2丁目北交差点




**【現状】**

・交通量が多いが歩道が無くポールのみで仕切られているため危険。・ビバビルズ側の手前に看板があるが字が消えてしまっていて読めない。

**【対策メニュー】**

歩道に縁石があり、道路標識等もあるため対策の実施は見送りとする。

# 日野市立日野第六小学校 通学路の危険箇所図



5 日野市旭が丘2-19-1 付近  
(タイハイ多摩営業所脇の側溝)

【現状】  
側溝の蓋が割れ、破損、隙間があり、子供が遊んで危険。

【対策メニュー】  
雨水を確実に排水するために、新たな蓋を設置するのではなく、沿道の出入口以外の撤去を検討する。

6 多摩平3丁目21番地  
日野第六小学校南門前道路

【現状】  
登下校時、自転車の通日も多く、車道と歩道の境がないため、接触の危険。

【対策メニュー】  
車両と歩行者のスペースを考えると路線としてガードレールの設置は難しいことから、児童の出入口前に横断防止柵の設置を検討する。ただし、水道工事の予定があるため、設置する場合は、時期の検討が必要。

7 多摩平1丁目9番地  
西友と富士電機間の道路(一方通行)

【現状】  
・交通量が多く抜け道になっているためスピードを出す車両があり危険。  
・集配トラックの路上駐車と通行が危険。  
・街灯が暗く幼児舎前のT字路の道路標示が消えている。

【対策メニュー】  
・駐輪場から出てくる自転車に対する注意喚起は対策済み。  
・道路については舗装の打換え予定あり。ただし、工事の時期により外側線の復旧は検討する。

8 旭が丘2丁目19番地

【現状】  
見通しが悪い上に車・自転車の交通量が多くスピードも出ているため危険。

【対策メニュー】  
・カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置。当該交差点は、カーブミラーを設置したことにより、自動車のマナー違反を誘発し、逆効果となることが予想されるため、設置は見送りとさせていただきます。  
・側溝の蓋上に植木鉢等を置いている民家へ、撤去等の指導を検討する。  
交差点での出合頭の事故対策としてラバーポールを設置を検討する。