



1 東豊田1丁目33番地
東豊田公園交差点付近

【現状】
 車両が歩道ギリギリもしくは乗り上げて通過することがあり危険。

【対策メニュー】
 交差点巻き込み部への横断抑止柵等の設置

2 東豊田2丁目20番地
豊田小西信号交差点の路側帯

【現状】
 道が狭く、信号待ちの車の脇を通ることになる。フェンスがあるため、横断歩道ギリギリまで行くので危険。

【対策メニュー】
 交差点部の改修(歩車道の分離及び信号機の設置)

3 東豊田1丁目16番地
スーパーアルプス搬入口のある裏通り

【現状】
 車両がスピードを出して通るため危険。

【対策メニュー】
 スクールガードボランティアの配置

4 南平5丁目30番地
一番橋から向川原団地へ続く土手沿いの道路

【現状】
 暗くなると人通りも少なく街灯も少ない。土手から下りるところは車のとおりが多く道が細い。団地の道は急に広がっていて車がよく止まっているため危険。

【対策メニュー】
 スクールガードボランティアの配置

5 東豊田1丁目32番地
東豊田公園付近

【現状】
 東豊田公園とおそば屋さん前の道路。特にカーブでは車が減速せず曲がってくるので危険。

【対策メニュー】
 スクールガードボランティアの配置

6 豊田2丁目36番地
グランコートマンション付近の交差点

【現状】
 通学時間帯、交通量が多く危険。

【対策メニュー】
 ・交差点改修による信号機の設置
 ・スクールガードボランティアの配置