

潤徳小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

2023/7/18

通し 番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・ 教育委 員会	交通管 理者	道路管理者			緑と清 流課		その他
									市道路 管理者	区画整 理課	都道路 管理者			
1	万願寺5丁目3番地 浅川スポーツ公園駐車場付 近の丁字路	曲がって横断歩道に進入してくる車からは、 横断する歩行者が見えにくく危険である。	「止まれ」の塗り直し	路面状況が悪いことから、道路管理者による 路面補修対策後に実施予定	○	○		○					R6での路面補修を検討	
			曲がってくる車両に対しての注意喚起看板 の設置	注意喚起看板の設置を検討する。	○	○			○					R6での注意喚起看板 設置を検討
2	万願寺5丁目3番地 ふれあい橋と浅川スポーツ 公園の間の横断歩道	保育園ができてから交通量が増えた。減速 せず通過する車両が多く、階段を下りてすぐ の横断歩道ということもあり危険。	路面の補修。 横断歩道の塗り直し。	路面状況が悪いことから、道路管理者による 路面補修対策後に実施予定	○	○		○						
				路線としての補修は難しい。横断歩道の塗り 直しができる範囲での補修を検討する。	○	○			○					R6での路面補修を検討
			注意喚起看板の設置。	注意喚起看板の設置を検討する。	○	○			○					R6での注意喚起看板 の設置を検討
3	万願寺6丁目36番地 トランクルーム前の横断歩道	抜け道となっており、交通量が多い。交通事 故も多いらしい。	スピードを落とすような看板の設置。 「止まれ」強調表示の塗り直し。	注意喚起看板の設置を検討する。 「止まれ」強調表示の塗り直しを検討する。	○	○			○				R6での注意喚起看板 の設置、強調表示の 塗り直しを検討	
			横断歩道の追加	要望箇所の交差点は、歩行者の滞留場所が ない為、横断歩道の設置は難しいです。	○	○		○						
4	高幡640付近(たんぼぼの 家の前)	建物やガレージが地震発生時に壊れる恐 れがある。 特にガレージのシャッターは傾いており危険 である。	所有者への対応依頼	ガレージ部分については、当課から建築物の 維持保全の観点より、建物所有者へ建築物 の適切な維持管理をするよう連絡する。 なお、建築物の適切な維持管理にあたって は、建物所有者が対応できない場合や改善 するまでに長い時間を要する場合があります。 私有地につき、ハード面では対応できない可 能性があります。学校・保護者等から児童へ 通行時には反対側を通行するよう指導してい ただく等のご対応も併せてお願いします。	○	○						○	建築 指導課 ○	
					○	○	○	(学校)						

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。

※○は対策実施予定