


日野市立日野第一小学校 通学路の危険箇所図



1 日野本町二丁目17番地先
クリニック前の信号機

【現状】
時差式の信号機だが、車両が飛び出したり、そのまま通り過ぎたりしている。

【対策メニュー】
歩車分離板を設置しました。

2 宮348番地先
店舗裏の狭隘道路

【現状】
ブロック塀(万年塀)が高く、ヒビもあるため倒壊の心配がある。

【対策メニュー】
個別に訪問し、危険ブロック塀の点検、対策の呼びかけを行いました。

3 日野本町三丁目13番地先
市民交流センター前の信号機

【現状】
信号が見えにくい。赤信号でも走り抜ける車両がある。

【対策メニュー】
車両の誤認防止のため、安全対策上、遮蔽板を設置しています。信号機のある交差点でも左右の確認の上、横断するよう児童にご指導をお願いします。

4 日野本町一丁目6番地先
作業服店向いの歩道

【現状】
水路上の歩道が鉄板になっている部分があり、雨の日など滑りやすく危険。

【対策メニュー】
鉄板は、点検口として緊急時に外せるようになっている為、コンクリート蓋等への変更は難しいです。学校から児童に対し注意喚起していただくをお願いします。

5 大字日野406番地先

【現状】
押しボタン式信号機の待機場所がとても狭くバスも通る場所で危険。

【対策メニュー】
・(都道側)カラー舗装を実施しました。
・(市道側)路側線の設置を検討します。

6 大字日野3012番地先 狭隘

【現状】
狭くて歩道のない道路であるが、スピードを出して通過する車両があり危険。

【対策メニュー】
・通学時間帯に警察官の見守りを実施
・掠れている既設路側線の補修、減速マークの設置を検討します。
・ガードレールに、劣化による錆びがありました。定期的な点検の中で、補修を要する際に対応します。

7 日野本町二丁目17番地先
スクールゾーン

【現状】
細い路地で薄暗い。店舗跡の空き地ができたため逃げ込む場所が少ない。

【対策メニュー】
ピーポクンの家協力者を増やすよう学校及びPTAでの対応をお願いします。