

日野第八小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

| 通し 番号 | 危険箇所 | 現状 | 改善要望 | 回答内容 | 危険箇 所 | 対策必 要箇所 | 対策者 | | | | | | 備考 | |
|----------|--------------------------------|---|---|---|----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | 学校・ 教育委 員会 | 交通管 理者 | 道路管理者 | | | 緑と清 流課 | | その他 |
| | | | | | | | | | 市道路 管理者 | 区画整 理課 | 都道路 管理者 | | | |
| 1 | 三沢200 八小正門周辺 | ①学校正門横の程久保川沿いの遊歩道との交差点。 ②みさわ保育園北のT字路。朝夕方は交通量も多くバスの往来もある。児童が横断する際は注意が必要。 | ①程久保川右岸は、遊歩道から「八小橋」を横断する横断歩道がなく、減速せずに自転車や車が行きかう。看板か横断歩道の設置。 ②横断に際して歩行者、自動車両方に注意喚起する表示など。 | ①遊歩道との交差する歩道部に区画線の設置を検討します。 ②令和2年度に一時停止の強調表示を設置しているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。 | ○ | ○ | | | ○ | | | | ①R4年度実施予定 | |
| 2 | 三沢200 八小(体育館北側)北門付近 | 見通しが悪い。信号の無い横断歩道で児童が飛び出す恐れあり。 ※同箇所では令和3年6月に自転車と自動車の接触事故あり。 | カーブミラーの設置。 | カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置しています。見通しの改良を検討します。 | ○ | ○ | | | ○ | | | | カードレールを撤去し、見通しを改善しました。 | |
| | | 北門前の横断歩道を渡るために、反対から一旦横断歩道を渡っている。北門に行くために2回道路を渡る必要があり、歩道も狭いので要注意。 | ・信号機の設置(北門付近)。 ・横断歩道の設置。(マンション角の歩道) | 交通量が少ないなどの理由により、信号機等設置はできません。警察による巡回も行っていきますが、学校での交通安全指導もあわせてお願いします。 | ○ | ○ | ○ (学校) | ○ | | | | | | 巡回を不定期に実施 学校による指導 |
| 3 | 三沢1-13, 14 三沢学童付近踏切～三沢交差点 | ・踏切有り。遮断機の横は道幅がせま く、一人通るのがやっと。車道にはみだ さないよう注意。(踏切～信号まで) ・交通量が多い。道幅が狭く、左折する 車が寄ってくる、巻き込みの危険あり。 (信号機手前) | ・ポストコーンの増設。 ・道路舗装。 ・路地ごとにカーブミラーの設置。 | ・ポストコーンの設置を検討します。 ・カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置しています。当該交差点は、カーブミラーを設置したことにより、自動車のマナー違反を誘発し、逆効果となることが予想されるため、設置は見送りとさせていただきます。 | ○ | ○ | | | ○ | | | | R4年度ポストコーン実施予定 | |
| 4 | 落川62および102 落川通り 程久保川橋付 近 | 登校時、下校時に見守り希望。 | | 学校及びPTAでのご対応をお願いします。 | ○ | ○ | ○ (学校) | | | | | | 学校による指導 | |
| | | モノレール通りから川崎街道への向け道となっており、スピードを上げて走る車が多く、坂下から上ってくる車が見えにくい。以前はスクールガードボランティアが朝に立っていたが、現在は無人のため危険である。 | 橋の前後ハンプ加工の道路にしてほしい。 | ハンプは、バイクや自転車の通行にとって危険であり、車両の通行による振動や騒音も発生するため、市では設置しておりません。擦れている区画線、カラー舗装の補修を検討します。 | ○ | ○ | | | ○ | | | | R4年度カラー舗装補修実施予定 | |
| | | | 信号機の設置。 | 交通量が少ないなどの理由により、信号機等設置はできません。警察による巡回も行っていきますが、学校での交通安全指導もあわせてお願いします。 | ○ | ○ | ○ (学校) | ○ | | | | | 巡回を不定期に実施 学校による指導 | |
| 5 | 落川404 郵便局通りのT字路 | T字路の右側が塀のため車が見えない。横断歩道1/3くらいまで出て見ないと車に気づかない。多くの児童が通る道。スピードを出す車が多いので注意が必要。 | ・歩行者、自動車両社に対する注意喚起の看板などの設置。 ・カーブミラーの改善。 | カーブミラーの角度調整を検討します。 | ○ | ○ | | | ○ | | | 実施済み | | |
| 6 | 石田330付近 ライオンズマンション付近 | 車がスピードを出して通っている道を横断して通学。横断歩道が無くて危険。 | ・横断歩道の設置。 ・止まれの塗り直し。 | ・本箇所はカーブであり見通しが悪い為、横断歩道設置によって危険性が増すので設置は難しいです。 ・「止まれ」の塗り直しは今年度中に実施予定です。 | ○ | ○ | | | ○ | | | | 実施済み | |
| | | | 注意喚起の看板の設置。 | 擦れている既設路側線の補修を検討します。 | ○ | ○ | | | ○ | | | | R4年度実施予定 | |

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
※○は対策実施予定 △は対策実施未定