


日野市立日野第八小学校 通学路の危険箇所図



1 三沢80番地先
小学校正門周辺、保育園北のT字路

【現状】
①自転車が坂道を上る勢いそのまま交差する為危険。
②朝夕方は交通量も多くバスの往来もある。

【対策メニュー】
①遊歩道との交差する歩道部に区画線の設置を検討します。
②令和2年度に一時停止の強調表示を設置しているため、対策の実施は見送ります。

2 三沢200番地先
小学校北門付近の横断歩道

【現状】
・見通しが悪い。信号の無い横断歩道で児童が飛び出す恐れあり。
・北門に行くために2回道路を渡る必要があり、歩道も狭いので要注意。

【対策メニュー】
ガードレールを撤去し、見通しを改善しました。

3 三沢一丁目13番地先
踏切～交差点までの狭隘道路

【現状】
・踏切有り。遮断機の横は道幅がせまく、一人通るのがやっと。車道にはみださないよう注意。(踏切～信号まで)
・交通量が多い。道幅が狭く、左折する車が寄ってくると、巻き込みの危険あり。(信号機手前)

【対策メニュー】
ポストコーンの設置を検討します。

5 落川102番地先 橋付近

【現状】
モノレール通りから川崎街道への向け道となっており、スピードを上げて走る車が多く、坂下から上ってくる車が見えにくい。以前はスクールガードボランティアが朝に立っていただいていたが、現在は無人のため危険である。

【対策メニュー】
掠れている区画線、カラー舗装の補修を検討します。

5 落川404番地先
横断歩道のあるT字路

【現状】
T字路の右側が塀のため車が見えない。横断歩道1/3くらいまで出て見ないと車に気づかない。多くの児童が通る道。スピードを出す車が多いので注意が必要。

【対策メニュー】
カーブミラーを適切な角度に調整しました。

6 石田330番地先
カーブした狭隘道路

【現状】
車がスピードを出して通っている道を横断して通学。横断歩道が無くて危険。

【対策メニュー】
「止まれ」の塗り直しは今年度中に実施予定です。掠れている既設路側線の補修を検討します。