

滝合小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

通し 番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・ 教育委 員会	交通管 理者	道路管理者			緑と清 流課		その他
									市道路 管理者	区画整 理課	都道路 管理者			
1	西平山2-14番地 橋北公園前道路	長沼橋を渡ってきた車が坂を下りながらカーブに差し掛かるため危険。道幅も急に狭くなる。	減速帯の設置。 ・注意喚起看板の設置。 横断歩道、停止線の塗り直し。	横断歩道手前にカラー舗装を検討します。	○	○			○				R4年度実施 予定	
				点検当日時点で実施済みです。	○	○			○					
2	東平山2-13 サンクレイドル前交差点 (エントランス側)	平山橋方面へ抜ける道となっており、朝夕の交通量が多い。住宅街のため道幅が狭く、見通しが悪い。ガードレールや信号機の設置もない。	・ガードレールの設置。 ・注意喚起看板の設置。(通学路として利用する横断歩道あり)	道路幅員の不足及び沿道の土地利用によりガードレールの設置は困難となります。掠れている既設路側線の補修を検討します。	○	○				○			R4年度実施 予定	
3	西平山1-34番地 三川屋酒店前道路	旭ヶ丘方面から来る車が建物の陰になっていて見づらい。道幅も狭く、三叉路となっているため危険。	・減速帯の設置。 ・注意喚起看板の設置。	横断歩道手前に減速マークが設置されており、周辺に注意喚起看板も設置されているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。	○	-			-					
4	東平山2-14番地 サンクレイドル前交差点 (駐車場側)	遺跡発掘調査による工事が続いている。工事車両が入りしり、豊田方面から来た車が侵入し、通りに抜けるための道となったりしている。横断歩道がなく、見通しも悪い。	・歩道の整備。(仮道路と1本南側道路) ・注意喚起看板の設置。(新仮道路と1本南側道路)	・令和3年中に横断歩道を設置する。 ・日3・3・2号線の歩道全てにガードレールの設置はできないが、交差点等にガードレールが設置できるか検討する。 ・注意喚起の看板は作成次第設置する。	○	○			○				横断歩道設置、 注意喚起の看板設置 済み	
5	東平山2-21 ドリームハイツ駐車場前道路	横断歩道は設置されているが、信号機がない。道幅が狭くなっているところがあり、ガードレールが設置されていない区間が随所にある。	信号機の設置。	信号機の設置間隔が短く困難であるため、横断歩道を引き直し、視認性を高めます。	○	○			○				横断歩道引き 直し実施済み	
			ガードレールの設置。(歩道の整備)	横断歩道前後には可能な限りのガードレールが設置されているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。	○	-			-					

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。  
 ※○は対策実施予定 △は対策実施未定