

日野第六小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

2022/8/23

通し 番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・ 教育委員 会	交通管 理者	道路管理者			緑と清 流課		その他
									市道路 管理者	区画整 理課	都道路 管理者			
1	多摩平1丁目-3丁目 ミニストップ、古美術青華の 交差点※R3緊急点検箇所	・交差点で斜め横断する自転車が多い。 ・雨が降ると大きな水溜まりができるため、 車道に多くの児童が出て歩いている。 ・横断歩道ギリギリのところまで左折する車 (渡辺整形外科側からミニストップへ向かう 方)が多く危ない	・道路整備 ・雨水の排水強化 ・ガードレールの設置	水溜り解消のため、制水弁筐の高さ調整を東 京都水道局へ依頼している。 歩道が狭くなるため、ガードレールの設置は 難しいことからポラード(車止め)を南西角に1 本追加設置できるか検討する。	○	○			○					水溜まり対策 済み R5ポラード設 置検討
2	旭が丘1丁目 まなべ整骨療院すぐの交差 点	・交通量が多く、自転車がスピードを出して いて危険。 ・交差点角の住宅より植栽が張り出しており 標識が見えづらく見通し不良。 ・交差点西側(駐車場側)の白線、文字が消 えかけている。児童横断が多いため危険。	・植木の剪定 ・減速マークの塗り直し	対象樹木のある民家へ、剪定指導を継続して いく。 減速マークの復旧を検討する。	○	○			○					R5減速マーク 対策検討
			止まれの塗り直し	「止まれ」の塗り直しの要望を出しました。	○	○			○					
3	旭が丘2丁目 市立旭が丘東地区センター 前	・旭ヶ丘東地区センターの入り口側、側道から 車道に出る際、左側から来る歩行者が見 えない。 ・側道が狭く歩道が白線のみのため、車同士 がすれ違う時、歩道の白線内に入って来る ため危険。	止まれの塗り直し	「止まれ」の塗り直しの要望を出しました。	○	○			○					実施済み
			・カーブミラーの設置 ・注意喚起の看板	カーブミラーの設置が難しいことから、ラバー ポールと止まれ強調表示の設置を検討する。 注意喚起看板の設置を検討する。(電柱の既 存看板の交換可。)	○	○			○					
4	旭が丘2丁目北交差点	・交通量が多いが歩道が無くポールのみで 仕切られている為危険 ・ビハルズ側の手前に看板があるが字が消 えてしまっていて読めない	・ガードレール等の設置 ・看板の交換	共同住宅の駐車場等があり、ガードレールの 設置は難しい。 注意喚起看板の交換を検討する。	○	○			○					R5対策検討
5	日野市旭が丘2-19-1 付近 (タイヘイ多摩営業所脇の側 溝) ※R3緊急点検箇所	・側溝の蓋が割れ、破損、隙間があつたりし て子供が遊んで危険	新たな蓋を設置するなど安全対策	雨水を確実に排水するために、新たな蓋を設 置するのではなく、沿道の出入口以外の撤去 を検討する。	○	○			○					R5対策検討
6	日野市多摩平3丁目21番地 日野第六小学校南門前道路	・登下校時、自転車の通日も多く、車道と歩 道の境がないため、接触の危険がある。	ガードレール等の設置	車両と歩行者のスペースを考えると路線とし てガードレールの設置は難しいことから、児童 の出入口前に横断防止柵の設置を検討す る。ただし、水道工事の予定があるため、設置 する場合は、時期の検討が必要。	○	○			○					R5対策検討

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
※○は対策実施予定

【H30年度の再点検箇所】日野第六小学校危険箇所対策一覧

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・教育委員会	交通管理者(警察)	道路管理者			緑と清流課		その他
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者			
1	多摩平1丁目9番地 西友と富士電機間の道路(一方通行)	交通量が多く抜け道になっているためスピードを出す車両があり危険である。集配トラックの路上駐車で通行が危険。街灯が暗く幼児舎前のT字路の道路標示が消えている。	駐輪場から出てくる自転車に対して駐輪場内に注意看板設置依頼。送迎車、宅配業者車が歩行スペースを塞ぐため歩行者が車道に出してしまうので、取り締まりなど対策依頼。	駐輪場から出てくる自転車に対しての注意喚起は対策済み。 道路については舗装の打換え予定あり。ただし、工事の時期により外側線の復旧は検討する。	○	○			○					
				取り締まりを強化するよう交通執行係に連絡済み。	○	○		○						
1	旭が丘2丁目19番地 タイヘイ(裏通り)から産婦人科の通りへ出る曲がり角	見通しが悪いうえに車・自転車の交通量が多くスピードも出ているため危険。	・既にある電柱にミラーを設置していただけないでしょうか。(道路反対側) ・産婦人科の通りへ出る歩行者と、産婦人科の通りを走る自転車が接触の危険性があるので対策希望。	・カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置しています。当該交差点は、カーブミラーを設置したことにより、自動車のマナー違反を誘発し、逆効果となることが予想されるため、設置は見送りとさせていただきます。 ・側溝の蓋上に植木鉢等を置いている民家へ、撤去等の指導を検討する。交差点での出合頭の事故対策としてラバーボールの設置を検討する。	○	○			○					R5予算でラバーボール検討

※○は対策実施予定 △は対策実施未定