

日野第七小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

点検日 R6.7.25

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	学校・教育委員会	交通管理者	対策者					備考
									道路管理者			緑と清流課	その他	
1	日野市大坂上3丁目交差点周辺① 大坂上中学校前の歩道	歩道が狭く、通学時間帯は学生(大坂上中、日野高)が横並びで歩いているため、すれ違う際は車道を歩くことになる。雨の日は傘を差して歩くため危険。	歩道の拡張。	車道への影響があるため歩道の拡張は困難。	○	—			—					
				大坂上中学校、都立日野台高校の状況確認 (大坂上中) ・歩道を広がって歩かないよう指導している ・挨拶運動を通して、職員が状況確認に努めている ・状況に応じて、日野台高校とも情報共有している ・北東の角への看板設置は問題ないが、児童生徒以外も注意喚起の対象となるため、行政主導の設置が望ましい。 (日野台高校) ・これまで、当番制で職員が状況確認するなどの対応してきた。 ・現在も、校内での指導、掲示物による注意喚起を実施中。 →教育委員会予算にて、看板の設置を検討する。	○	○	学務課 ○							
2	日野市大坂上3丁目交差点周辺② 大坂上通りの北側の大坂上2丁目6-10 金子屋 から、大坂上2丁目5-3 ペルトピア日野までの間	ガードレール等がなく、歩行が危険。 オレンジポールを立てて頂いたが、車両の接触の跡が付いており、ガードレールによる歩行者と車両の分離が必要。	ガードレールの設置	店舗や住宅等の出入がありこれ以上の施設設置は難しい。	○	—			—					指定通学路外
3	日野市大坂上3丁目交差点周辺③ 大坂上3丁目の交差点 ※有限会社アシスト(日野市大坂上2丁目2-8)の周辺。	信号を無視する自転車がいるため、対策をお願いしたい	自転車用の信号設置。	・現況の車両用信号に不足が無いため、増設はなし。	○	—		—						
4	日野市大坂上3丁目交差点周辺④ 大坂上3丁目交差点周辺の歩道(花壇の近く)	歩道に穴が空いており、つまずき転倒する事故があった	歩道の補修	排水機能を確認するため塞ぐことはできない。状況に応じて補修をする。	○	—			—					指定通学路外
5	日野市大坂上3丁目交差点周辺⑤ 大坂上三丁目交差点	十字路のひとつが路地に入る入口になっているが、視界が悪く車同士が鉢合わせになることがあるため、一時停止などで安全確認せずに通りへ出ようとする車が多い。通学路に繋がっている場所のため、対策をお願いしたい	横断歩道設置 停止線の塗装	・歩行者滞留場所の確保困難の為、横断歩道設置せず。 ・停止線再溶着(塗り直し)予定	○	○		○						停止線再溶着(塗り直し)済み
6	実践女子大正門周辺①	実践女子大学正門の向かい側の歩道	歩道が狭く歩行が困難。雨の日は傘をさすためさらに歩行が困難となり車道を歩くことになってしまう。 ※過去に現地調査のうえ、可能な対策を実施しましたが再度確認・対応検討を希望 →点検時にこれ以上のハード面での対策が困難なことを確認し、学校側から通行方法の指導を継続していただくことを確認。		○	—	学校 ○		—					
7	実践女子大正門周辺② 実践女子大から矢頭橋へ渡る道路	線路に面した道路には信号がなく、また、一方の道路には横断歩道がないため止まらない車や自転車が多い。	信号機の設置 横断歩道の設置 注意喚起のための看板設置	・信号機増設により、横断歩行者と右左折者の交錯機会の増加が懸念されるため信号機設置せず。 ・横断歩道は設置上申予定。 ・注意喚起看板については必要に応じて道路管理者に依頼。	○	○		○						
8	神明橋周辺① 神明橋周辺の歩道(大坂上方面からセブンイレブン日野神明4丁目点のある交差点まで)	歩道が狭く歩行が困難。七小へ向かう生徒と、大坂上中へ向かう生徒のすれ違いが頻繁にありどちらかが車道を歩くことになってしまう。雨の日は傘をさすためさらに歩行が困難。	登校時のスクールゾーン化	・う回路の確保困難のため実施せず。	○	—		—						
			歩道の拡張 (追加)階段への手すり設置	車道への影響があるため歩道の拡張は困難。 手すりが設置できるか検討する。	○	○			○					

9	神明橋周辺③ 神明橋七小方面の横断歩道	横断歩道の塗装が薄い。車道の◇(ダイヤ)マークと併せて補修が必要。	横断歩道と車道のダイヤマークの補修。 注意喚起の看板や標識の設置。	・横断歩道、ダイヤマーク再溶着予定。 ・注意喚起看板は必要に応じて道路管理者へ依頼。	○	○		○						横断歩道、ダイヤマーク再溶着済み
			横断歩道と車道のダイヤマークの補修。 注意喚起の看板や標識の設置。	減速標示等対応済み。	○	○			○					
10	神明橋周辺② 神明橋大坂上方面の横断歩道	横断歩道の塗装が薄い。橋の途中にある車道の◇(ダイヤ)マークと併せて補修が必要。	横断歩道と車道のダイヤマークの補修。 注意喚起の看板や標識の設置。	・横断歩道、ダイヤマーク再溶着予定。 ・注意喚起看板は必要に応じて道路管理者へ依頼。	○	○		○						横断歩道、ダイヤマーク再溶着済み
			横断歩道と車道のダイヤマークの補修。 注意喚起の看板や標識の設置。	減速標示等対応済み。	○	○			○					
11	神明橋周辺④ 神明橋付近の緑色の網フェンス	穴があいていたりおり補修が必要。穴が広がった場合下の階段に落ちる可能性がある。	フェンスの補修	交通安全施設修繕で対応中。	○	○			○					フェンス補修済み
12	日野市神明2丁目6-2周辺	線路沿いの道路で、団地より手前に立ってある街路灯。(管理番号21-212)	車の衝突により折れ曲がっているため補修をお願いしたい	街路灯修繕で対応済み。	○	○			○					

※グレー網掛け(点検省略箇所)

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
※○は対策実施予定