

日野市立日野第一小学校 令和6年度 通学路合同点検の危険箇所図



1-1	日野306番地付近 日野寮近く 環境管理センター前の道	1-2	日野307付近 日野第二保育園の駐車場へ 入っていく変則五差路	2	日野376-1 バイク屋さん横の交差点	3	日野348-3 コンビニ建設予定地(日野郵便局前 旧ネットヨタ)
【現状】 ・道も狭く、急カーブで見通しが悪い。車や自転車も多く通るので危険である。 【対策メニュー】 ・路面標示での注意喚起を検討		【現状】 ・カーブミラーが4つ設置されているのですが、車、自転車、歩行者が多く注意するポイントが多い。写真の右奥から来る車がスピードを出して来る事が多い。特に保育園の登園(7:00～9:00)、退園時間帯(5:00～6:30)は車が多く危険。 ・カーブミラーがあっても見通しが悪い。 【対策メニュー】 ・外側線の復旧を検討		【現状】 南北方向の道路を多くの児童が通学路として利用しているが、東西方向の道路が優先道路となっており、時折り、時々スピードを出して通過する車があり危険。見通しが悪い交差点。「止まれ」マークは南北方向にのみついている。 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置を検討 ・道路の形状から一時停止は東西方向が正しいため、現況のままとしてほしい。 ※本来は一時停止線が無くとも、交差点において車両が注意して進行すべき。		【現状】 ・日野郵便局前のローソン予定地付近の歩道が狭く、コンビニ設置により交通量が増えたり、出入りが変化する可能性がある。交通量の多い横断歩道を児童が通学路として利用しているが、横断歩道のペンキが剥がれている。 ・導線があいまいで車が来る頻度もそれなりにあり、横断が危険 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置を検討 ・横断歩道(溶着)塗り直し【済】	

4	上田 角上魚類裏の道	5	日野バイパス沿い スエヒロ館と角上魚類の間の道)	6	日野3012-1～神明1-20 水路沿いの通学路	7	大字上田の町屋信号
【現状】 ・歩道がなく道路が狭い。車通りは少ないが車が通過する際は危険。 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置を検討		【現状】 ・歩道がなく道路が狭い 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置を検討		【現状】 ・狭くて歩道がない道路。降雨後には水溜まりの範囲が大きくさらに狭くになってしまう。車両の通行もあり危険。 【対策メニュー】 ・舗装については要望として受け付ける。雨水排水については状況に応じて補修を検討する。		【現状】 ・町屋信号待機場所がとてせまく、住宅側から車道に出る車は抜け道として使用される方が多くとばして来がち。車道は、バスやトラックなど止まっていると死角になるため、信号に気付かない車もたまにいたのでかなり危険。 【対策メニュー】 - 注意喚起看板の設置を検討	