


日野市立仲田小学校 通学路の危険箇所図



1 日野本町六丁目1番地先
スポーツ公園前交差点

【現状】
立日橋への交通量が多く、スピードを出したままの車との接触事故が危惧される。歩道を走る自転車も多く、接触事故がある。

【対策メニュー】
通学時間帯に引き続き警察官の見守りを実施します。

2 日野本町七丁目6番地先
五差路

【現状】
信号機も無く、歩道が狭い。スピードを出した自転車も危険。図書館方面から普門寺へ抜ける道路は、照明が乏しく下校時は薄暗い。

【対策メニュー】
自転車に対する注意喚起看板は設置しておりません。交差点の前後にカラー舗装が設置されているため、対策の実施は見送ります。照度を確認します。

3 日野本町四丁目12番地先
三差路

【現状】
交通量が増え車両と児童の接触事故が危惧される。道路が狭くダブルミラーが設置されているが、児童には確認が難しい。

【対策メニュー】
路側線の設置を検討します。

4 日野本町七丁目6番地先
コンビニ～正門前までの道路

【現状】
グリーンゾーンがあるが、道路が狭く交通量が多い。

【対策メニュー】
スクールゾーンによる規制は、地域の住民の合意形成が必要であるため、学校及びPTAでのご対応をお願いします。(通過車両は許可制のため効果は小さいことが想定されます。)

5 日野市日野本町六丁目2番地先

【現状】
スピードを落とさずに通過する車両が多く、道路は角度が付いて死角が多い為、車両との接触事故が危惧される。

【対策メニュー】
カーブミラーの設置を検討します。

6 日野市日野本町四丁目28番地先
十字路

【現状】
車両の交通量が増え、カーブミラーの設置はあるが、向かいの道にミラーが無く、死角になる。停止線がない為か、歩行者は止まらない。

【対策メニュー】
交差点マークの補修を検討します。

7 大字日野1111番地先 マンション前の狭隘道路

【現状】
一方通行を車両がスピードが落とさず通過。保育園送迎車も多い。自治会の見守りは、新型コロナウイルス感染症対策のため休止中。

【対策メニュー】
道路拡幅予定があり、総交通量が増えてから横断歩道の設置を検討します。

8 大字日野1207番地先
交差点

【現状】
児童の横断時に車両の右折する車両が多く児童との接触事故の危険がある。

【対策メニュー】
本交差点におきましては、消えかかっている路面標示につきまして、再度白線を引き直しました。