


日野市立旭が丘小学校 通学路の危険箇所図



1 旭が丘五丁目17番地先

【現状】
スーパー三和の駐車場方面から出場した自動車が平山通りを横断する際、運転手は平山通りを通行する多数の自動車に注意が集中するため、歩行者に気づきにくい。

【対策メニュー】
注意喚起看板の設置を検討します。

2 西平山五丁目49番地先
横断歩道と溜り場

【現状】
道幅が狭い割に自動車の通行量が多い。横断歩道で待機するスペースがないため、車道に人があふれる。横断歩道の手前から横断する子供が多い。

【対策メニュー】
擦れている既設路側線の補修を検討します。

3 西平山五丁目51番地先
抜け道

【現状】
道幅が狭いが平山通りから国道16号バイパスへの抜け道になっているため自動車が速度を上げて通過する。

【対策メニュー】
居住者専用道路などの規制については地域の住民の合意形成が必要であるため、学校及びPTAでのご対応をお願いします。

4 西平山五丁目23番地先
Y字路

【現状】
細い道路だが、最近住宅が増えており、居住する児童もいる。自動車の通行も増えているため、分岐点を通る際に自動車との接触のおそれがある。

【対策メニュー】
車線誘導の区画線の設置を検討します。また、擦れている既設路側線の補修を検討します。