夢が丘小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必 要箇所	対策者							
							学校・ 教育委 員会	六语等	道	道路管理者		タレ油		備考
								交通管 理者	市道路 管理者	区画整 理課	都道路 管理者	緑と清 流課	その他	
1	程久保8-16-1 を降りてくる車両 中程久保橋の市道と都道 ので、児童がい	都道側からくる車両が、市道側の下り坂 を降りてくる車両や自転車が見えにくい ので、児童がいる横断歩道まで車両が 出てきて停止するため児童と接触する	カーブミラーの設置。(都道東側から来た車両が市道の坂上からくる車両や自転車の	対策要望箇所は夢が丘小学校にほど近い都道503号の旧道で程久保川に架かる日野市道の中程久保橋の北側交差点である。急な下り坂である市道からくる自転車や歩行者が交差する都道から見づらいため、都道区域内に建つ東電柱に共架する形でカーブミラーを設置する。	0	0					0			
		危険がある。	・大きな看板の撤去。・草を刈る。	・民地内であることから、看板の撤去は難しい。 ・所有者に草刈り作業をするよう働きかけている。	0	0			0					
2	日だまり公園・神明神社前	曲がりくねった道で見通しも悪く、徐々に狭くなってくるため、危険である。 ※進入車両の時間帯規制あり。		・横断歩道の塗装は特に問題ありません。 ・既にスピード落とせ及び減速マークの路面標示はすでに設置済み。	0	ı	ı							

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
※〇は対策実施予定 △は対策実施未定