


# 日野市立豊田小学校 通学路の危険箇所図



1 東豊田2-32  
善生寺墓苑北側 一方通行

【現状】

- ・見通しが悪く、出会い頭に衝突の危険
- ・幹線市道I-9号線から市道J2号線(一方通行)に入る車両がスピードを落とさずに進入する
- ・市道J2号線から出てくる自転車が危険(自転車同士、自転車と歩行者)

【対策メニュー】

車両がはみ出さないように、外側線の塗り直しを検討。  
2026年4月1日より自転車利用者に対する取締り強化予定。

2 豊田4丁目三叉路

【現状】

- ・用水路への転落の危険
- ・2か所の信号の時間が異なる。経路的に奥の時間が短い為、途中で児童が溜まってしまう。

【対策メニュー】

- ・転落防止の柵の追加設置する。
- ・信号機の秒数調整は、近隣信号機との兼ね合いがあり難しい。

3 豊田4-1  
豊田小北側交差点

【現状】

- ・「止まれ」、横断歩道、交差点クロスマークが薄くなっている。
- ・路側帯カラー舗装が薄くなっている

【対策メニュー】

- ・「止まれ」、横断歩道、交差点クロスマークの塗り直し
- ・路側帯カラー舗装は緊急を要するものではないと判断。今後の舗装状況を鑑みながら検討。

4 バイパスに向けて通り抜ける横断歩道3ヶ所

【現状】

- ・「止まれ」の表記、横断歩道が書かれていない
- ・一時停止の注意看板がバイパス入口のみであるため、手前にある横断歩道での一時停止への意識が低い

【対策メニュー】

- ・「止まれ」の表記、横断歩道を書く
- ・「一時停止」の注意喚起の看板を市道との巻き込み部に追加設置して対応

5 日野市東豊田1-10  
セブンイレブンの近く(市道D-94号線)

【現状】

- ・横断歩道が消えかけている
- ・直進した先にはセブンイレブンあり。お店の前を通行する際に、バイパスから車両が進入したり、駐車のために車両が歩道上にはみ出したりするために危険。

【対策メニュー】

- ・横断歩道の塗り直し。
- ・「一時停止」の注意喚起の看板を市道との巻き込み部に追加設置して対応