

日野第五小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

点検日 R7.6.18

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	対策者からの回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者							備考
							学校・教育委員会	交通管理者	道路管理者			緑と清流課	その他	
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者			
1	多摩平6丁目 幹線市道II-44号線	スーパーサエキの裏から出てくる車が一時停止せずに交差点に進入してくる (スクールゾーンの時間でも)	・路面「止まれ」の塗り直し	業者依頼済み	○	○		○						
			・注意喚起看板の設置	注意喚起の看板等の設置を検討します。	○	○			○					
2	日野市多摩平6-12-11 国道20号線、サエキの前の歩道橋	歩道橋下の歩道をかなりの勢いで走る自転車がある。見通しも悪く大変危険。 令和6年6月、歩道橋を降りてきた児童と自転車の接触事故あり。 その後、対策がとられた(注意喚起看板、ラバーポール、路面標示)が、危険なことに変わらない。	・歩道を走る自転車の車道への誘導	看板等の対策は限界があり、これ以上増設すると通行・視認の妨げとなる恐れがある。 定期的な広報啓発活動と、今後強化される取締り活動により自転車利用者の意識向上に努めたい。	○	○		○						
			・歩道に自転車侵入を妨げる柵の設置	歩道橋の延長線上にポストコーンの追加設置可能か。また、追加の路面標示等の設置可能か交錯しない工夫ができるか検討(ポストコーン設置に関しては、信号機用のマンホールがあるため設置に適した良い場所があるか厳しい)	○	○							○ (国交省)	

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。

※○は対策実施予定