

豊田小学校危険箇所対策一覧表

見本

通し番号	危険箇所	現状	対策メニュー	危険箇所	対策必要箇所	対策者					対策実施状況(H28.2月時点)			備考	
						学校・教育委員会	交通管理者	道路管理者			緑と清流課	対策なし	対策済み		一部対策済み
								市道路管理者	区画整理課	都道路管理者					
1	東豊田1丁目33番地 東豊田公園交差点付近	車両が歩道ギリギリ、もしくは乗り上げて車が通過することがあり危険。	【区画整理課】 交差点巻き込み部への横断抑止柵等の設置	○	○				○						【区画整理課】 H28年度実施予定
2	東豊田2丁目20番地 豊田小西信号交差点の路側帯	道が狭く、信号待ちの車の脇を通ることになる。フェンスがあるため、横断歩道ギリギリまで行くので危険。	【警察・区画整理課】 交差点部の改修	○	○		○		○					○	【区画整理課】 H27年度末までに実施予定
3	豊田1丁目16番地の1 スーパーアルプス搬入口のある裏の通り	車両がスピードを出して通るため危険。	【学校】 スクールガードボランティアの配置	○	○	△ (学校)									
4	南平5丁目30番地の1 一番橋から向川原団地へ続く土手沿いの道	暗くなると人通りもなく街灯も少ない。土手から下りるところは車の通りが多く道が細い。団地の道は急に広がっていて車がよく止まっているため危険。	【学校】 スクールガードボランティアの配置	○	○	△ (学校)									
5	東豊田1丁目32番地 東豊田公園付近	東豊田公園とおそば屋さんの前の道路。特にカーブでは車が減速せず曲がってくるので危険。	【学校】 スクールガードボランティアの配置	○	○	△ (学校)									
6	豊田2丁目36番地の2 グランコートマンション付近の交差点	通学の時間帯、交通量が多く危険。	【区画整理課】 交差点改修による信号機の設置 【学校】 スクールガードボランティアの配置	○	○	△ (学校)	○		○						【区画整理課】 H28年度交差点改良予定

【合同点検メンバー】小学校代表者・PTA代表者、日野警察署交通課、まちづくり部道路課、まちづくり部区画整理課、教育委員会学校課

○は対策実施予定 △は対策実施未定