

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				安全性の評価	耐震改修等の予定		備考	
					I_s/I_{so}	1	$C_t \cdot S_D$	0.76		内容	実施時期		
1	日野第八小学校1校舎棟	日野市三沢200	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」1990年版	I_s/I_{so}	1	$C_t \cdot S_D$	0.76	Ⅲ	耐震改修	平成9年度	
2	滝合小学校1校舎棟	日野市西平山2-3-3	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」2001年版	I_s/I_{so}	1	$C_{tu} \cdot S_D$	0.79	Ⅲ	耐震改修	平成18年度	
3	南平小学校1校舎棟	日野市南平4-18-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第3次診断法」1990年版	I_s/I_{so}	1.02	$C_t \cdot S_D$	0.3	Ⅲ	耐震改修	平成11年度	
4	夢が丘小学校1-1、1-3、1-4校舎棟	日野市程久保1-14-2	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」1990年版	I_s/I_{so}	1.02	$C_t \cdot S_D$	0.31	Ⅲ	耐震改修	平成15年度	
5	旭が丘小学校1校舎棟	日野市旭が丘5-21-1	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」2001年版	I_s/I_{so}	1.04	$C_{tu} \cdot S_D$	0.35	Ⅲ	耐震改修	平成19年度	
6	日野第三中学校1-1校舎棟	日野市程久保531-24	中学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」2001年版	I_s/I_{so}	1.04	$C_{tu} \cdot S_D$	0.82	Ⅲ	耐震改修	平成15年度	
7	日野第四中学校1校舎棟	日野市旭が丘2-42-1	中学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」2001年版	I_s/I_{so}	1.02	$C_{tu} \cdot S_D$	0.79	Ⅲ	耐震改修	平成17年度	
8	大坂上中学校1校舎棟	日野市大坂上4-17-1	中学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」2001年版	I_s/I_{so}	1.09	$C_{tu} \cdot S_D$	0.42	Ⅲ	耐震改修	平成19年度	