

番号	学校	建設年度	IS値改修前	IS値改修後
1	日野一小	S37	0.22	0.79
		S38	0.22	0.79
		S38	0.23	0.78
		S39	0.23	0.78
2	豊田小	S42	0.29	0.78
		S43	0.29	0.78
		S48	0.29	0.78
		S54	0.76	—
3	日野三小	S41	0.32	0.75
		S42	0.32	0.75
		S47	0.56	0.8
		S50	0.56	0.8
		S42	0.54	0.79
4	日野四小	S39	0.24	0.76
		S40	0.24	0.76
		S44	0.38	0.76
		H12	新耐震基準	
5	日野五小	H2	新耐震基準	
		H2	新耐震基準	
		H27	新耐震基準	
6	日野六小	S38	0.35	0.78
		S43	0.54	0.86
		S48	0.44	0.75
		S40	0.37	0.75
7	潤徳小	S39	0.34	0.77
		S40	0.34	0.77
		S45	0.34	0.77
		S45	0.29	0.78
8	平山小	H19	新耐震基準	
		H19	新耐震基準	
9	日野八小	S44	0.33	0.75
		S47	0.5	0.75
		S49	0.5	0.75
		H18	新耐震基準	
10	滝合小	S46	0.27	0.75
		S46	0.31	0.76
11	日野七小	S48	0.81	—
		S48	0.22	0.79
		S53	0.22	0.79
		S57	新耐震基準	
12	南平小	S49	0.53	0.77
		S53	0.95	—
		S55	0.95	—
13	旭が丘小	S52	0.43	0.78
		S52	0.64	0.8
		S56	新耐震基準	
14	東光寺小	S54	0.51	0.75
		S54	0.62	0.81
		H18	新耐震基準	
15	仲田小	S59	新耐震基準	
		H17	新耐震基準	
16	夢が丘小	S51	0.51	0.77
17	七生緑小	S55	0.5	0.81
		S55	0.8	—
		S55	0.79	—

番号	学校	建設年度	IS値改修前	IS値改修後
1	日野一中	H21	新耐震基準	
2	日野二中	S38	0.23	0.96
		S40	0.3	0.75
		S41	0.3	0.75
		S51	0.91	—
		S61	新耐震基準	
3	七生中	H28	新耐震基準	
		S45	0.44	0.79
		S44	0.56	0.79
		S50	0.74	—
4	日野三中	H18	新耐震基準	
		S45	0.43	0.78
		S49	0.93	—
		S53	0.63	0.87
5	日野四中	S59	新耐震基準	
		H2	新耐震基準	
		S47	0.36	0.77
		S49	0.38	0.78
6	三沢中	S52	0.38	0.78
		S62	新耐震基準	
		S52	0.54	0.8
		S52	1.03	—
		S52	0.91	—
7	大坂上中	S59	新耐震基準	
		S59	新耐震基準	
		H18	新耐震基準	
		H18	新耐震基準	
7	大坂上中	S55	0.55	0.82
		S57	新耐震基準	
8	平山中	S56	新耐震基準	

- ※ IS値：構造耐震指標のことで、その建物が地震にどのくらい耐えられるかを表す指標。国土交通省の基準では、IS値0.6以上で耐震性能を満たすとされますが、日野市では0.7未満の場合、耐震改修工事を実施しています。改修後のIS値は、0.75以上となるよう実施しています。
- ※ 「—」が記入してある箇所については、耐震基準を満たしています。
- ※ 表記の数値については、200㎡以上の棟です。
- ※ 小中学校の校舎の耐震化については、平成27年度の日野二中の北校舎の解体をもって完了しました。
- ※ 平成29年3月現在の日野市小中学校耐震化率
 校舎の耐震化率 100.0%
 体育館の耐震化率 100.0%
 全体の耐震化率 100.0%