



日野市立潤徳小学校 令和5年度 通学路合同点検の危険箇所図



凡例	
	小学校区域
	指定通学路 (歩道)
	指定通学路 (歩車未分離)

1	<p>万願寺5丁目3番地 浅川スポーツ公園駐車場付近の丁字路</p>
<p>【現状】 曲がって横断歩道に進入してくる車からは、横断する歩行者が見えにくく危険である。</p> <p>【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置の検討 ・路面補修後に「止まれ」の塗り直しを実施予定</p>	

2	<p>万願寺5丁目3番地 ふれあい橋と浅川スポーツ公園の間の横断歩道</p>
<p>【現状】 保育園ができてから交通量が増えた。減速せず通過する車両が多く、階段を下りてすぐの横断歩道ということもあり危険。</p> <p>【対策メニュー】 ・横断歩道周辺の路面補修を検討 ・路面補修後、横断歩道の塗り直しを実施予定 ・注意喚起看板の設置を検討</p>	

3	<p>万願寺6丁目36番地 トランクルーム前の横断歩道</p>
<p>【現状】 抜け道となっており、交通量が多い。交通事故も多いらしい。</p> <p>【対策メニュー】 ・歩行者の滞留場所がない為、横断歩道の追加設置は難しいです。 ・注意喚起看板の設置を検討する。 ・「止まれ」強調表示の塗り直しを検討する。</p>	

4	<p>高幡640付近(たんぼぼの家の前)</p>
<p>【現状】 地震発生時に壊れる恐れがある。ガレージのシャッターは傾いており特に危険。</p> <p>【対策メニュー】 ・建築物の維持保全の観点より、建物所有者へ建築物の適切な維持管理をするよう連絡する(建物所有者が対応できない場合、改善するまでに長い時間を要する場合あり)。 ・学校・保護者等から児童へ通行時には道路反対側を通行するよう指導していただく。</p>	