


日野市立平山小学校 令和5年度 通学路合同点検の危険箇所図



<p>1 平山4-18 南平3号踏切付近</p>	<p>1 南平9丁目 たちばな公園への横断歩道 幹線市道Ⅱ-23号線</p>	<p>1 平山4丁目 平山小西側道路と都道旧道との交差点</p>
		
<p>【現状】 朝の時間帯は電車の本数も車両の通行量も多く、車両と児童との接触の恐れがある。歩道と踏切の間に横断歩道がないため、踏切から歩道へ渡る際も車道を乱横断しなければならず、このため歩道へ渡らずそのまま車道を歩く児童もいる状態。</p> <p>【対策メニュー】 東京都住宅供給公社と協議の上、横断歩道の設置について検討していく。</p>	<p>【現状】 ・交通量が多く、歩行者スペースも狭いため児童と車両の接触の恐れがあり危険である。 ・道路沿いに住宅が増えているが、たちばな公園の横断歩道以外に横断歩道がない。</p> <p>【対策メニュー】 外側線の引き直しを検討する。</p>	<p>【現状】 ・ブロック塀が道沿いにあるため、見通しが悪い。 ・交差点で自転車との接触の危険性がある。 ・歩道側のブロック塀が、地震時の倒壊が心配。</p> <p>【対策メニュー】 ・用水路の蓋の強度が心配。 ・市道側に注意喚起看板の設置を検討する。 ・都道側に「歩行者注意」などの看板設置を検討。 ・ブロック塀の所有者への訪問を実施済み。 ・水路蓋の定期的な強度確認を実施していく。</p>