


日野市立南平小学校 令和5年度 通学路合同点検の危険箇所図



1	南平4丁目 幹線市道 I -11号線 南平立体
	
【現状】 ポストコーンが破損し、安全のための路面喚起の表示が薄くなっている。	
【対策メニュー】 ポストコーンの修繕等を検討する。	