

日野第三小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

通し 番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・ 教育委 員会	交通管 理者 (警察)	道路管理者			緑と清 流課		その他
									市道路 管理者	区画整 理課	都道路 管理者			
1	日野台2-1 日野第三小学校前の歩道 橋	歩道橋の老朽化が進んでおり、金属が 欠けている箇所もあり危険である。	歩道橋の修繕工事。 ※手すり設置の要望あり。	日野台歩道橋は日野市橋梁長寿命化修繕計 画に位置付けている橋梁であり、令和3年度 に修繕設計、令和4年度に修繕工事を予定し ています。手すりについては、設計の中で設 置の可否を判断します。	○	○			○				R4年度実施 予定	

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
 ※○は対策実施予定 △は対策実施未定