



日野市立日野第三小学校 通学路の危険箇所図



1	日野台2-1 日野第三小学校前の歩道橋
	
<p>【現状】 歩道橋の老朽化が進んでおり、金属が欠けている箇所もあり危険である。</p> <p>【対策メニュー】 令和4年度に修繕工事を予定しています。手すりについて、設計の中で設置の可否を判断します。</p>	