

仲田小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

2021/7/30

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考		
							学校・教育委員会	交通管理者	道路管理者			緑と清流課		その他	
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者				
1	日野本町6-1 スポーツ公園前交差点	・立日橋への交通量が多く、スピードを出したままの車との接触事故が危惧される。歩道を走る自転車も多く、接触事故がある。	・見守りの継続。	通学時間帯に引き続き警察官の見守りを実施。	○	○		○						駐在員による見守り実施	
2	日野本町7-6 一中体育館裏 五差路	・信号機も無く、歩道が狭いため車両と歩行者は譲り合っている。 ・スピードを出した自転車が危険。 ・図書館方面から普門寺横のへ抜ける5差路の道路は、照明が乏しく秋から冬の下校時は薄暗い。	・自転車のナビマークの設置。	道路管理者等と検討します。	○	○		○							
			・注意喚起看板の設置。	自転車に対する注意喚起看板は設置しておりません。交差点の前後にカラー舗装が設置されているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。	○	-			-						
			・道路照明の適正な照度確保。	照度の確認を行います。	○	○			○						
3	日野本町4-12.13.15 三差路～みのり幼稚園方面と一中方面の道路	・交通量が増え車両と児童の接触事故が危惧される。道路が狭くダブルミラーが設置されているが、児童には確認が難しい。	・見守りなどの配置。	学校及びPTAでのご対応をお願いします。	○	○	○ (学校)							地域での見守り実施	
			・歩道のグリーンゾーン舗装。	路側線の設置を検討します。	○	○			○						R4年度実施予定
4	日野本町7-6 セブンイレブンから学校正門前	グリーンゾーンがあるが、道路が狭く交通量が多い。	・見守りなどの配置。	学校及びPTAでのご対応をお願いします。	○	○	○ (学校)							警察官見回り実施	
			・スクールゾーンの設置。	スクールゾーンによる規制については地域の住民の合意形成が必要であるため、学校及びPTAでのご対応をお願いします。※通過車両は許可制のため交通量の減少は見込みづらいと想定されます。	○	○	○ (学校)								
5	日野本町6-2 学校正門から老健施設への道路	スピードを落とさずに通過する車両が多く、道路は角度が付いて死角が多い為、車両との接触事故が危惧される。	・スクールゾーンの設置。	スクールゾーンによる規制については地域の住民の合意形成が必要であるため、学校及びPTAでのご対応をお願いします。※通過車両は許可制のため交通量の減少は見込みづらいと想定されます。	○	○	○ (学校)							路面標示塗り直し対応済み	
			・カーブミラーの改善。	カーブミラーの設置を検討します。	○	○			○						R4年度実施予定
6	日野本町4-28 さわらび保育園近くの四差路	・車両の交通量が増え、カーブミラーの設置はあるが、向かいの道にミラーが無く、死角になる。 ・停止線がない為か、歩行者は止まらない。	・カーブミラーの設置。	カーブミラーは、歩行者を確認するためのものではなく、車両同士の安全確認のために設置しています。当該交差点は、カーブミラーを設置したことにより、自動車のマナー違反を誘発し、逆効果となることが予想されるため、設置は見送りとさせていただきます。交差点マークの補修を検討します。	○	○			○					交差点マーク補修をR4年度実施予定	
			・歩行者用の一旦停止線の設置。 ・止まれの塗り直し。	交差点全てに一時停止線の設置はできません。「止まれ」の道路標示については8月実施済み。	○	○			○						
7	日野1111付近 至誠第二保育園～ニューロシティマンション付近交差点	・一方通行を車両がスピードが落とさず通過。 ・保育園送迎車も多い。 ・自治会の見守りは、新型コロナウイルス感染症対策のため休止中	・横断歩道の設置。	道路拡幅予定があり、総交通量が増えてから実施したい。	○	○			○						

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
※○は対策実施予定 △は対策実施未定

【H29年度の再点検箇所】 仲田小学校危険箇所対策一覧

2019/7/24

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・教育委員会	交通管理者(警察)	道路管理者			緑と清流課		その他
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者			
1	日野1207番地の4付近交差点 コアー動物病院付近交差点	西側「スポーツ公園前」交差点から東側「甲州街道入口」交差点方面へ行くため、このT字路交差点を右折する車両が多く、通学時間帯は児童が多いことから車両が横断中の児童の合間を通過するため、児童が横断歩道を渡りきれず、中央分離帯内の歩道に取り残される。なお、同交差点では歩行者と車両による接触事故があるとのことである。	右折矢印信号の設置	本交差点におきましては、消えかかっている路面標示につきまして、再度白線を引き直させていただく予定であります。	○	○				○			白線引き直し実施済み	

※○は対策実施予定 △は対策実施未定