

## 豊田小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

通し 番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・ 教育委 員会	交通管 理者 (警察)	道路管理者			緑と清 流課		その他
									市道路 管理者	区画整 理課	都道路 管理者			
1	豊田2-53 Y字路信号機付近	この道路は住宅街にある片側一車線の道路。ガードレールはあるが道幅が狭くなっている箇所がある。また、途中からポールのみとなっている。信号待ちの際に児童がたまってしまうことがある。	注意喚起の看板の設置。(この場所の前後に「通学児童ありスピード落とせ」など看板設置希望)	・横断歩道手前の電柱に「児童横断注意」の看板を設置します。 ・待避所を拡張するため、フェンスを盛り替えます。	○	○			○				実施済み	
2	東豊田3-5付近 JR中央線堀之内踏切	この道路は踏切内の歩道部分が車道と色分けされ、車が歩道に進入しないような安全対策が取られているが、車が歩道まで入ってくるケースが見られ、登下校中の児童に接触する恐れがある。	踏切の入口付近へのポールの設置(4箇所)。	踏切内幅員の不足により車止め等の設置は困難となります。路面標示による踏切内車線への誘導を検討します。また、掠れている既設路側線、路側帯カラー舗装の補修を検討します。	○	○			○				R4年度実施予定	

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。  
 ※○は対策実施予定 △は対策実施未定