

平山小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者						備考	
							学校・教育委員会	交通管理者	道路管理者			緑と清流課		その他
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者			
1	平山2丁目 奥山橋下三叉路	寒い日はカーブミラーが凍ってしまう。視界が悪くなり危険である。	凍らないカーブミラーの設置。	凍らない鏡面への交換は技術的に困難であるため、対策の実施は見送りとさせていただきます。	○	—		—						
2	平山2-37-8 都道平山通りの平山三の 交差点	この交差点の横断歩道を渡る際や歩道を歩いている際に坂の上(堀之内方面)からくる自転車がスピードを出して通過するため児童と接触しそうになり非常に危険。	自転車に対し注意喚起を促す看板や路面標示の設置。	要望箇所は平山通りの平山三丁目交差点の南側の急な下り坂の歩道である。既に歩道に縞状のすべり止め舗装とスピード落とせの路面標示が設置されている。今回は歩道に「歩行者優先、自転車徐行」の路面標示シートを2枚設置するとともに、薄くなったスピード落とせの路面標示の塗り直しを行い、自転車利用者への注意喚起を図る。	○	○				○			実施済み	
3	平山5-12-3 北野街道と都道平山通りの 平山五の交差点	交通量の多い交差点で横断歩道を渡る際に右左折(右折矢印信号あり)する車両が多い。また、1学期には、左折者と通学児童の接触事故が発生した箇所である。	交差点付近に「横断歩行者・通学児童に注意」などの注意喚起看板や注意を促す路面標示の設置。	平山五丁目交差点は信号処理された交差点だが、平山三丁目交差点側から急な下り坂となっており、青信号で左折する車に横断歩道を渡る歩行者に対して注意喚起を図るため、平山五丁目交差点から平山五丁目バス停までの間でドライバーから見やすい位置に歩行者横断注意等の看板を1枚設置する。	○	○				○			実施済み	
4	平山3-33 やと公園北十字路	通勤時刻に抜け道として車両が多く通る。スピードも出ている。	注意喚起看板の設置。	周辺に注意喚起看板が複数設置されているため、対策の実施は見送りとさせていただきます。	○	—		—						
			止まれの塗り直し。	今年度中に実施予定です。	○	○		○					実施済み	
5	平山4-18 都営平山団地踏切付近	交通量、利用者が多く危険。	両側に歩行者横断帯を設けてほしい。	歩道を利用するよう、学校から児童へ指導をお願いします。	○	○	○	(学校)					学校による指導	
6	平山4-18 平山東公園前歩道	歩道が狭く、車道においてしまう児童が多い。	歩道を広げてほしい。	歩道は幅員あり広さもあり、歩道を広げると道路の幅員が狭くなる。学校からの指導をお願いします。	○	○	○	(学校)					学校による指導	
7	平山4-26-9 平山陸橋のスロープ下にある横断歩道2箇所 (スロープ下と地下道出口)	平山陸橋のスロープから下ってくる自転車がスピードを出して通過するため横断歩道を歩行する児童と接触する危険がある。	自転車に対しスピード抑止のための注意喚起看板やポストコーン・路面標示などの設置。	平山橋南交差点から平山陸橋の側道に降りてくるスロープに「歩行者優先、自転車徐行」の路面標示シートを2枚設置する。また、陸橋下の地下道の歩道入り口にも路面標示シートを1枚設置する。	○	○				○			実施済み	
8	平山5-35-2 平山陸橋側道から京王線ガード下(地下道)の 入口付近	横断歩道があるにも関わらず地下道に進入する車両も直進する車両もスピードを出して通過するため危険である。	「横断歩行者・通学児童に注意」やスピード抑止のための注意喚起看板・路面標示などの設置。	地下道入口手前に設置された桁下高さ制限の標識支柱に「スピード落とせ」等の注意喚起看板を設置する。	○	○				○			実施済み	
9	平山5-20-1 平山城址公園駅入口の信号(平山城址公園駅)のある 交差点	北野街道から駅方面に進入する車両がスピードを落とさず右左折するため危険である。	交差点付近に「横断歩行者・通学児童に注意」などの注意喚起看板等の設置。	北野街道から平山城址公園駅入口交差点を右左折して駅方面に向かう車両に対して「歩行者横断注意」等の看板を信号柱に巻き付ける形で2か所設置する。	○	○				○			実施済み	
10	平山5-38 平山城址公園駅ロータリー	平山腎クリニック脇カーブの車の通行量が増えた。車とすれ違うときに車との距離が近く危険。	・歩道を広げる。 ・注意を促す看板等の設置。	掠れている既設の路側線、交差点マークの補修を検討します。	○	○		○					R4年度実施予定	

11	平山4-1-29 北野街道の南平住宅入口 信号の歩道	市道から都道へ出る左折車両が多く、 歩道通行中の児童が巻き込まれる危険 がある。	歩道の巻き込み部分へガードレールを設 置。	横断歩道中であり、ガードレールの設置は 困難なので、曲がり箇所にて注意喚起のためポ ストコーンを1本設置する。	○	○					○				実施済み
----	----------------------------------	--	--------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	------

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
 ※○は対策実施予定 △は対策実施未定