


日野市立日野第五小学校 通学路の危険箇所図



1 多摩平6-12

【現状】
歩行者用の白線が数百メートルの長さにわたって、部分的に剥げてかなり消えている。

【対策メニュー】
外側線の復旧を検討する。

2 日野市多摩平6-1(かごの屋さんから中華喜楽さんの間の区間)

【現状】
それなりに大きな道にもかかわらず、中央分離の白線が消え、横断歩道の白線もなく、大変危険。

【対策メニュー】
・中央線の復旧を検討する。・スクールゾーン路面標示の復旧(1箇所)を検討する(実施済み)。
・隣接する横断歩道との距離が短い為、新たに横断歩道を設置するのは困難です。
・◇(ダイヤモンドマーク)の引き直し(実施済み)。

3 多摩平6-11-11
スーパーおた付近の交差点

【現状】
どの方向からも見通しが悪く、実際にこの付近では何度も車同士、車と二輪自動車等の事故が発生しており、歩行者が被害となる重大事故が発生する前に改善が急務な場所である。

【対策メニュー】
全方向一時停止はできません。カーブミラーの設置を検討する。注意喚起看板の設置を検討する。

4 多摩平2-11
多摩平第六公園横の坂道

【現状】
歩道崖側の柵が老朽化している。低い柵と新しい柵の間に隙間がある。街灯が少ないため、夕方以降暗く、子どもの一人歩きが危険。

【対策メニュー】
剪定対応予定です(多摩平第一緑地)。転落防止の柵等を設置できるか検討する。街路灯を追加設置できるか検討する。

5 多摩平6-3
蕎麦屋玉川付近の道路

【現状】
坂でスピードを出して通過する車が多く危険。スクールゾーンにも関わらず車が入ってくる。

【対策メニュー】
夏休み明けに再度交通量調査を実施した結果、信号機設置の要件を未だ満たしていませんので、設置は難しいです。

6 多摩平6-20
スーパーマーケットさえき付近の歩道橋

【現状】
歩行者が歩道橋から歩道に出る際にスピードを出している自転車と衝突しそうで危険。

【対策メニュー】
【学校課】スーパーさえきに剪定を依頼し、樹木・雑草を剪定していただきました。
【国交省】スーパーさえきに対して、電話にて指導しました。ポストコーンの設置(補修)対応しました。