


日野市立滝合小学校 通学路の危険箇所図



1 西平山三丁目5番地1号(コーポ大沢北)

【現状】
道が細いが抜け道として利用する車が多く、児童の登下校の際に危険。
【対策メニュー】
対象の道路にかかる近隣民の方の合意形成が必要となります。自治会、学校側で意見を取りまとめた後、こちらで本部へ打診します。

2 西平山1丁目23番地1号(八幡神社北)

【現状】
歩道幅員拡幅工事により、以前より危険度は減ったものの、車の通りが多く危険。
【対策メニュー】
看板を設置します(実施済み)。

3 西平山2丁目9番付近(西門西方面)

【現状】
民家の植木が歩道にまで広がり、道路を通行しないと通れない。
【対策メニュー】
対象樹木のある民家へ、剪定指導をしていく。

4 東平山2丁目13番1号(サンクレイドルエントランス側)

【現状】
区画整備のため信号機がなく横断する時に危険。また、マンションの角で死角ができるようにうえ、平山橋方面へ抜ける車も多いので危険。
【対策メニュー】
注意喚起看板を適切に設置できる箇所がないため見送りとします。前年度の要望を受けて、外側線を復旧する予定(実施済み)。

5 西平山2丁目14番37号(橋北公園北)

【現状】
横断歩道近くの住宅が車の死角となり、横断しようとする児童が見えづらい。歩道の樹木の根が危ない。
【対策メニュー】
つまづかないように注意して通行するよう学校から指導をお願いします。注意喚起看板を適切に設置できる箇所がないため見送りとします。

6 西平山三丁目バス停から西平山2丁目10番地1号(グリーンフィールド北)園北)

【現状】
北方面から来る車は、横断歩道が見えないため危険。また、大きい道路のため、車もスピードが出ている。
【対策メニュー】
現地立会の結果、不要と判断しました。