

日野市立日野第四小学校 令和6年度 通学路合同点検の危険箇所図



1	四小入口交差点	2	四小プール先高速下	3	高速とモノレールが交差している場所	4	鉄塔南西部 日野市日野7774付近
							
【現状】 ・帰宅時美容院の前はもともと狭く、信号待ちで道いっぱいになる。503道路(相模原立川線)にはみ出るので注意が必要。 【対策メニュー】 ・道路区域の幅員が決まっており、歩道を広げることは困難		【現状】 ・横断歩道が特殊なため、安全に歩行する道が分かりにくい。 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の交換を検討 ・横断歩道設置については、交差点が特殊な形状をしており、渡った先の歩行者の待機場所が確保できなかったり、既に民家の車庫が複数近接して存在する等、適切な場所が存在しない		【現状】 ・高速に向かって左側に入る道が狭い。 【対策メニュー】 ・「学童多し注意」の注意喚起看板を設置【済】		【現状】 ・横断歩道がない。 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置を検討 ・横断歩道の設置については、信号機のない裏路地で車両、歩行者の交通量も少ないため、設置基準を満たさない	
5	第一日野万地区センター横 日野市万願寺3-39-25	7	四小入り口交差点までの道				
							
【現状】 ・高速をくぐり日野駅方向に行く子供は地区センター横の横断歩道を通らないで横切ってしまう。 【対策メニュー】 ・注意喚起看板の設置を検討 ・要望箇所は交差点内となり、横断歩道は新設できない。既設の横断歩道を利用すれば安全は確保できるので、子どもたちに指導をお願いしたい。		【現状】 ・四小で下校時に一番子供たちが通る道の一つ。路側帯がないため、広がって歩く。 ・パーマやさんの生垣が伸びているため、道路からはみ出る子どもが多い。 ・コンクリートの出っ張りが地面に埋まっているため、つまずく要素があり危険。 【対策メニュー】 ・路側線の復旧を検討 ・杭(出っ張り)を撤去【済】					