


日野市立東光寺小学校 令和6年度 通学路合同点検の危険箇所図



1	栄町5丁目の横断歩道	2	栄町5丁目信号から東光寺北信号の間の歩道(ガードレールがない方)
 <p>【現状】 ・歩行者用の信号と車用の信号が右折するときの矢印のタイミングが合っていないため、人が横断するとき危険。</p> <p>【対策メニュー】 ・現在の交通信号に従って通行してほしい。 ※同方向の歩行者用と車両用の信号が同時に変わるのは通常の設定のため、変更は不可。</p>	 <p>【現状】 ・ガードレールがないため、車が近くを通り危険。特にバスは歩道の線ギリギリを通る。</p> <p>【対策メニュー】 ・看板設置等の場所がなく対策は困難。</p>	 <p>【現状】 ・水車堀公園から学校側へ横断する際、公園の緑が壁となり、左から来る車を確認しづらい。 ・朝(特に雨天時)、学童門へ入る車が多い。横断歩道で停止するがかなりスピードがでているので恐怖を感じる。</p> <p>【対策メニュー】 ・停止線の位置変更:一は適正であり変更不可</p>	 <p>【現状】 ・道路がデコボコしている。</p> <p>【対策メニュー】 ・要望として受け付け</p>
5	しらゆり幼稚園前の横断歩道	6	幹道市道Ⅱ-50号線の民家(交差点のすぐ北側あたり)
 <p>【現状】 ・車が見えづらく、スピードを出している車も多いので危ない。</p> <p>【対策メニュー】 ・現状以上の対策は困難。</p>	 <p>【現状】 ・民家の木が道路にはみ出ているので歩行者が道路の端を歩かず中央に寄ってしまう。</p> <p>【対策メニュー】 ・所有者への剪定を依頼【済】</p>	 <p>【現状】 ・登校時間に多くの車の出入りがあり危険。</p> <p>【対策メニュー】 ・駐車場(私有地)への出入りに対する対策はできない。</p>	 <p>【現状】 ・交通ルールを無視する車や自転車が多数危険。 ・交通量は多いが信号がなく危険。</p> <p>【対策メニュー】 ・横断歩道の溶着については上申予定。 ・信号機の設置については、交通量が少ないため不可。一時停止線が引いてあり、車両は左右を確認し注意しながら通行することになっている。</p>

9 栄町4丁目の横断歩道	10 新町3丁目の交差点	11 日野郵便局～セブンイレブンの交差点までの道路	12 栄町4丁目セブンイレブン付近の横断歩道
			
<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通量は多いが信号がなく危険。 ・横断幕は設置されているが交通量が多く、子供が横断する際に危険を感じる。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の溶着については上申予定。 ・信号機の設置については、交通量が少ないため不可。一時停止線が引いてあり、車両は左右を確認し注意しながら通行することになっている。 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時折スピードの速い車が通り危ない。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・看板を設置できる適切な場所がない。路面標示等ができるか検討する。 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭い。路側帯はあるが外側線がはっきりしない。 ・子供たちが道路いっぱい広がって歩いている。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外側線の引きなおしを検討する。 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出している車を何回も見かける。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白線表示の見直しが出来るかどうかについての警察署の判断を踏まえ、対応を検討します。 ・道路管理者としては交通規制関係の看板は設置しませんが、警察署の判断を踏まえ、対応を検討します。 ・自転車接触対策のため、ポストコーン設置【済】

13 栄町4丁目セブンイレブン付近の用水路	14 栄町4丁目セブンイレブン先のT字路を右に曲がった通り	15 栄町3丁目9番地の曲がり角	16 栄町2丁目27番地
			
<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用水路付近に立ち入り禁止の看板はあるがロープや柵がないので危ない。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・侵入防止柵の設置【済】 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、交通量が多い。 ・子供たちが白線外にふくらんで歩いている。 ・見通しは悪くないが後ろも見えず横断している子供もいて危険を感じる。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路上の速度標示塗り直し: 上申予定 ・外側線塗り直し: 検討する 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物の関係で見通しが悪い <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該箇所北側は私道のため対応できない。 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールの外側は高さ2～3メートルの崖となっているが、ガードレール自体の高さが30cmほどしかなく危険。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対策は困難

17 栄町1丁目、消防小屋詰め所前	18 ファミリーマート日野栄町店の前の歩道
	
<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路が五差路になっており非常に見づらい。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時停止線溶着: 上申予定 ・元消防小屋の撤去: 所有者特定を進める 	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路と歩道間の植え込みによって、ファミリーマートに入ろうとする車から植え込み付近を歩いている小さい子を目視しづらい。 <p>【対策メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・伐採及び剪定【済】 ※高さを落としすぎると枯れてしまうため、極端に低くすることはできない